




# 震災前後における底質の変化について

シルト含有率(%)


注 シルト：底質粒径0.075mm未満




震災前 (平成22年8月)




震災後 (平成23年8月)





震災後 (平成24年8月)



震災後 (平成27年8月)



震災後 (平成26年8月)



震災後 (平成25年8月)