

東日本大震災における被害等状況

2011/9/20 17:00

市町村	人的被害					住家被害						ライフライン復旧状況(津波で流出した地域を除く)			避難所状況		火災状況	その他
	死者	行方不明者	重傷	軽傷	その他	全壊	半壊	一部損壊	床上浸水	床下浸水	非住家被害	電気	都市ガス	水道	避難所数	避難者数	火災発生 件数	被害の大きい箇所
	人	人	人	人	人	棟	棟	棟	棟	棟	棟				施設	人		
仙台市	704	26	275	1,994	0	23,166	59,394	91,741	調査中	調査中	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	39	沿岸部及び丘陵地(宅地)
石巻市	3,173	759	調査中	調査中	調査中	19,374	3,993	9,479	6,837	10,886	7,301	復旧	復旧	復旧	45	1,234	23	沿岸部及び河口部
塩竈市	21	1	2	8	調査中	682	2,784	3,973	調査中	調査中	892	復旧	復旧	復旧	0	0	7	北浜・貞山通・海岸通・港町・浦戸
気仙沼市	1,017	387	調査中	調査中	調査中	8,536	2,405	3,488	調査中	調査中	10,502	復旧	ほぼ復旧	復旧	16	345	8	沿岸一帯
白石市	1	0	0	18	0	39	494	1,915	0	0	調査中	復旧	被害なし	復旧	1	20	1	なし
名取市	911	72	14	191	0	2,788	931	8,170	調査中	調査中	2,419	復旧	復旧	復旧	0	0	12	関上, 下増田
角田市	0	0	0	4	0	13	138	796	0	0	調査中	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	阿武隈堤防法面崩壊
多賀城市	188	1	調査中	調査中	調査中	1,687	3,255	5,269	調査中	調査中	調査中	復旧	復旧	復旧	1	48	15	町前・桜木・八幡・明月 宮内・栄大代・鶴ヶ谷
岩沼市	183	1	7	286	0	723	1,582	2,601	調査中	調査中	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	1	東部地区 玉浦地区
登米市	0	4	11	40	0	186	1,104	2,874	調査中	3	739	復旧	被害なし	復旧	0	0	5	調査中
栗原市	0	0	6	544	0	55	300	4,584	0	3	48	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	若柳, 高清水, 金成
東松島市	1,044	94	調査中	調査中	調査中	5,432	5,471	3,607	調査中	調査中	調査中	復旧	被害なし	復旧	0	0	1	太平洋沿岸
大崎市	4	0	61	147	0	532	1,848	6,934	調査中	調査中	328	復旧	被害なし	復旧	14	98	3	田尻, 古川
蔵王町	0	0	0	0	0	13	112	1,023	0	0	627	復旧	被害なし	復旧	3	22	0	なし
七ヶ宿町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	なし
大河原町	0	0	0	0	1	9	129	1,163	0	0	105	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	なし
村田町	0	0	0	1	0	9	108	589	0	0	229	復旧	被害なし	復旧	0	0	1	字町地区中心部
柴田町	2	0	3	1	調査中	13	163	1,152	0	0	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	0	なし
川崎町	0	0	0	0	3	0	14	300	0	0	1	復旧	被害なし	復旧	7	75	0	小野地区
丸森町	0	0	0	0	0	1	29	491	0	0	調査中	復旧	被害なし	復旧	0	0	1	なし
亘理町	257	13	1	調査中	43	2,465	1,036	2,032	調査中	調査中	調査中	ほぼ復旧	被害なし	ほぼ復旧	0	0	3	荒浜・吉田東部地区
山元町	670	20	9	81	調査中	2,204	1,058	1,093	調査中	調査中	323	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	沿岸沿い
松島町	2	0	3	34	0	215	1,422	1,259	187	81	調査中	復旧	被害なし	復旧	0	0	2	松島海岸地区
七ヶ浜町	66	5	調査中	調査中	調査中	729	460	1,067	調査中	調査中	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	0	調査中
利府町	46	0	4	0	調査中	48	589	2,700	44	9	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	0	浜田地区, 須賀地区
大和町	0	0	0	7	0	41	202	1,693	0	0	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	0	なし
大郷町	1	0	1	4	1	46	163	689	0	0	調査中	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	なし
富谷町	0	0	2	31	0	17	536	4,586	0	0	調査中	復旧	復旧	復旧	0	0	1	なし
大衡村	0	1	0	4	0	0	9	764	0	0	7	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	なし
色麻町	0	0	0	9	0	0	13	183	0	0	26	復旧	被害なし	復旧	1	11	0	なし
加美町	0	0	0	33	0	8	25	596	0	0	109	復旧	被害なし	復旧	1	7	0	なし
涌谷町	1	2	3	20	24	130	591	740	0	0	608	復旧	被害なし	復旧	0	0	0	なし
美里町	0	1	19	48	0	128	547	2,848	0	0	1,574	復旧	被害なし	復旧	0	0	2	なし
女川町	566	411	調査中	調査中	2	2,939	337	640	調査中	調査中	1,486	ほぼ復旧	被害なし	ほぼ復旧	6	254	5	女川地区
南三陸町	558	343	調査中	調査中	調査中	3,148	151	1,180	調査中	調査中	調査中	復旧	被害なし	ほぼ復旧	2	8	5	沿岸部
計	9,415	2,141	421	3,505	74	75,376	91,393	172,219	7,068	10,982	27,324				97	2,122		

※上記には、4月7日・7月25日・7月31日・8月19日の余震の被害を含んでいます。