

## 報告事項 竹の内産廃処分場獣害防止柵設置工事の概要について


### 1 工事概要

本工事は、竹の内産廃処分場敷地内において、近年イノシシによる覆土表面の掘り起こし被害が増加し、雨水浸透防止対策で表面水排除のため整備した覆土や、多機能性覆土の設置範囲が深く掘り起こされた場合に影響が懸念されることから、処分場外周のうちイノシシの侵入の恐れのある範囲について、獣害防止柵設置工事を行うもの。

同時期に実施されている処分場隣接焼却施設等解体工事と調整を図りながら工事を進めている。

- 2 工 期：令和元年9月27日から令和2年1月31日まで
- 3 工事内容：獣害防止フェンス（ワイヤーメッシュ柵 延長782m、高さ1.2m）設置 他
- 4 施工業者：株式会社渡辺サービスセンター ※ 発注者：宮城県
- 5 工程表等

工種、種別	令和元年											令和2年			
	9月		10月				11月			12月			1月		
	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31		
準備工(事前測量,法線確認,資材搬入),仮設工															
獣害防止柵設置工事															
後片付け,成果取りまとめ															



【獣害防止柵設置状況写真(側面より望む)】

