


東日本大震災被害の記録: 写真(岩出山高等学校)



校舎の壁、柱へのクラック多数発生



体育館等の窓ガラス破損



グラウンドの亀裂