

3. 1. 1 大地震 被害状況写真 (泉高等学校)



C棟 1階 司書室



C棟 1階 図書室