

## 東日本大震災被害の記録:写真(富谷高等学校)

(北側法面崩壊・フェンス後側)  
校地北側, テニスコート北側地盤亀裂・傾斜等



体育館・ステージ脇室, 天井落下

