

東日本大震災被害の記録: 写真(本吉響高等学校)

トイレ壁面亀裂



トイレ東側タイル亀裂



トイレ西側タイル亀裂

農場管理室天井下地組ゆがみ及び石膏ボード亀裂



石膏ボード落下