

東日本大震災被害の記録：写真（支援学校小牛田高等学園）

校舎周辺のインターロッキングブロックの沈下



駐車場アスファルトのヒビ

