

村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場対策 についての県からのお知らせ 11月号

平成29年11月1日

宮 城 県

発行：竹の内産廃処分場対策室

電話：022-211-2691

1 アレルギー専門医による健康指導及び健康相談の開催について

アレルギー等の専門医による健康指導及び健康相談を下記のとおり実施します。

当日は、講師による健康指導及び健康相談並びにアレルギー等に関する講話を予定しており、講話の聴講に関する申し込みは不要です。

なお、個別健康相談をご希望の方は、事前に申し込みが必要となります。

記

- (1) 日時 平成29年11月12日(日) 午後1時30分から午後4時まで
- (2) 場所 村田町沼辺地区公民館
- (3) 対象 村田町にお住まいの方
(ただし、個別健康相談については、処分場周辺にお住まいの方に限ります。)
- (4) 講師 かくたこども&アレルギークリニック院長 角田 和彦 先生
- (5) 内容 ① 講話「化学物質と健康」及び健康指導
② 個別健康相談(事前申し込み制)
- (6) 申し込み先 仙南保健福祉事務所疾病対策班
電話：0224-53-3121 FAX：0224-52-3678
- (7) 問合せ先 疾病・感染症対策室 難病対策班 電話：022-211-2636

2 硫化水素モニタリング結果(9月)について

処分場内で発生した硫化水素による悪臭の状況を把握するため、24時間連続で調査しています。

9月の調査結果は次のとおりでした。

- (1) 測定期間
平成29年9月1日(金)～平成29年9月30日(土)
- (2) 測定地点
測定地点1：発生ガス処理施設付近
測定地点2：村田第二中学校



(3) 測定結果

	硫化水素の最大濃度 (ppm)	認知閾値濃度* ¹ 超過回数 (回)	規制基準濃度* ² 超過回数 (回)	全測定回数* ³ (回)
測定地点1	0	0	0	86, 263
測定地点2	0	0	0	84, 346

*1 認知閾値濃度：硫化水素のにおいであることがわかる弱いにおい(0.006ppm)。

*2 規制基準濃度：悪臭防止法を準用した場合に硫化水素の規制基準として示される濃度範囲のうち最も低い濃度(0.02ppm)。

*3 全測定回数：機器点検等による欠測を除いた全測定回数。

3 発生ガス等調査及び下流地下水・放流水状況調査の結果（9月）について

処分場の状況を把握するため、毎月、場内の観測井戸で、発生するガスの硫化水素等の濃度を調査するとともに、場内浸透水、下流地下水及び放流水の水質調査を実施しています。

9月の調査結果は以下のとおりでした。

- (1) 調査日 平成29年9月5日（火）
- (2) 調査地点 26地点
- (3) 調査結果



調査年月日：平成29年9月5日（気圧：1.014hPa）

地点名		浸透水観測井戸																	
調査項目		7-2	7-4	H16-10	H16-11	No.3	No.3a	No.3b	No.5	No.5a	No.5b	H16-3	H16-5	H16-6	H16-13	H17-15	H26-3a	H26-3b	
水位	(m)	-1.78	-1.88	-1.86	-2.57	-	-	-0.93	-	-	-2.40	-2.49	-1.87	-16.99	-2.32	-2.54	-0.43	-0.56	
孔内温度(管頭下1m)	(℃)	25.3	25.8	24.7	23.0	24.2	25.2	24.3	26.6	26.2	24.6	25.1	24.6	26.4	24.9	24.6	27.5	24.3	
気温	(℃)	27.8	28.0	26.8	26.6	26.4	26.4	26.4	27.1	27.1	27.1	29.1	27.3	28.8	28.0	27.3	24.1	24.1	
水質	水温	(℃)	23.6	20.7	22.0	23.5	-	-	20.6	-	-	20.4	21.1	21.0	18.0	21.6	20.3	20.9	19.0
	透視度	(cm)	50以上	50以上	50以上	50以上	-	-	24	-	-	50以上	37	16	50以上	50以上	50以上	17	50以上
	pH		6.8	7.0	7.7	7.1	-	-	7.4	-	-	7.0	7.3	6.8	8.2	7.1	7.3	7.6	7.0
	硫酸イオン	(mg/l)	0.8	0.1未満	0.4	34	-	-	0.1未満	-	-	200	3.2	12	7.4	0.5	0.2	18	0.2
	塩化物イオン	(mg/l)	3	14	98	2未満	-	-	22	-	-	13	42	5	28	100	52	24	36
	電気伝導率	(mS/m)	75	110	120	83	-	-	55	-	-	150	140	46	48	200	130	91	100
酸化還元電位	(mV)	97	95	63	190	-	-	71	-	-	91	74	150	24	79	47	3	77	
発生ガス	硫化水素	(ppm)	0.2未満	2.0	0.2未満	0.2未満	14	0.2未満	0.2未満	0.4	0.2未満	0.2未満	0.2未満	25	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
	二酸化炭素	(%)	0.25未満	3.0	0.25未満	3.0	1.5	1.0	3.0	3.0	1.5	0.7	1.0	3.0	0.25未満	3.0	0.7	0.25未満	0.25未満
	酸素	(%)	20	11	18	6未満	8	18	8	6未満	16	18	15	16	6未満	9	16	17	17
	メタン	(%)	0	38	9	0	65	0	5	0	0	0	21	13	30	40	12	1	0
	発生ガス量	(L/min)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.58	0.01	0.01未満	0.01未満	0.02

地点名		下流地下水観測井戸								放流水
調査項目		Loc.1	Loc.1a	Loc.1b	H16-1b	H16-15	H26-1a	H26-1b	H26-2	
水位	(m)	-0.45	-0.40	-0.16	-0.40	-0.72	-1.01	-0.97	-0.79	-
水温	(℃)	20.6	21.5	21.7	21.0	20.8	21.2	22.0	18.0	21.4
透視度	(cm)	50以上	37	17	40	7	50以上	50以上	6	50以上
pH		7.4	7.2	7.1	6.8	6.7	7.2	7.4	6.6	7.9
硫酸イオン	(mg/l)	33	0.4	0.6	7.7	1.1	24	30	15	5.2
塩化物イオン	(mg/l)	180	130	140	11	16	9	160	84	73
電気伝導率	(mS/m)	88	86	82	43	46	54	81	56	120
酸化還元電位	(mV)	170	130	120	110	200	150	170	130	180

※ 表中の硫化水素等の発生ガスの濃度は、ボーリング孔の管頭下1mでの値です。
 ※ 地点名7-2、7-4、H16-10、H16-11はガス抜き管です。ガス抜き管では、発生したガスを2つの活性炭塔で吸着処理しています。処理後の硫化水素濃度は、いずれも0.2ppm未満でした。
 ※ 平成23年度より、処分場地下水及び放流水の水質の変動状況を把握するため、処分場下流側の地下水(Loc.1a、Loc.1b)と放流水を毎月測定しています。
 ※ 地点名No.3a、No.3b、No.5a、No.5bは、噴出防止工で新設されたガス抜き管です。発生したガスを2つの活性炭塔で吸着処理しており、処理後の硫化水素濃度はいずれも0.2ppm未満でした。

4 11月の環境調査等について

今月は次のとおり環境調査や巡回点検を実施する予定です。

- (1) 環境調査（調査日は天候等により変更する場合があります）
 - ① 発生ガス等調査及び下流地下水・放流水状況調査・・・11月7日（火）
 処分場の観測井戸で発生するガスの硫化水素濃度等を調査します。
 また、浸透水や処分場下流側の地下水及び放流水の水質調査を行います。
 - ② 水質調査・・・11月8日（水）、11月9日（木）
 処分場内や周辺の調査地点で浸透水、地下水、放流水及び河川水の水質調査を行います。
 また、処分場内外の22地点で地中温度調査を行います。

(2) 巡回点検

処分場の巡回点検を毎週2回及び随時実施して、処分場の覆土や発生ガス処理施設等の点検を行い、処分場の適切な維持管理に努めています。