


# 令和元年東日本台風関連 丸森霊山線災害復旧事業の状況 (1/2)

令和3年10月1日 宮城県大河原土木事務所

- 丸森霊山線では、令和2年5月から本格復旧工事に着手し、崩落した山側法面対策などが順次完成しています。 **箇所①・④・⑤・⑬**
- 川側の擁壁倒壊箇所などについては、施工業者が決定し、順次工事を進めています。 **箇所③・⑦・⑧・⑩・⑬・⑱** など
- 落石の危険が高い山側崩落箇所については、令和3年7月に復旧工事に着手しました。 **箇所⑥**
- 工事期間中は、引き続き全面通行止めとなりますので、町道古田峠線へ迂回いただきますよう、地域の皆様の御理解と御協力をお願いします。

## 丸森霊山線 災害復旧箇所図



## 工事着手箇所

**② ③** 施工者：株式会社 橋本店



擁壁仮設土留め作業

**⑥** 施工者：株式会社 丹勝



施工調査

## 工事着手箇所

**⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪**

施工者：株式会社 ファインテック



大型ブロック積み作業

## 工事着手箇所

**⑫ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱**

施工者：河北建設 株式会社



ブロック積み作業

## 箇所⑩



橋梁下部床掘り作業

## 箇所⑱



ブロック積み作業

1日も早く完成できるよう事業を進めてまいりますので、地域の皆様の御理解・御協力をお願いいたします。