


# 雫子尾川等の取り組み状況について

大河原土木事務所

(令和3年3月1日)



## 災害復旧等工事の実施状況

⑦ 雫子尾川 111号(9工区) 実施状況



④ 中平橋 (下部工) 実施状況



⑩ 伊手川 97号(2工区) 実施状況



⑩ 伊手川 100号(2工区) 実施状況



川の流れる方向



# 災害復旧工事の実施状況



## 河道掘削・支障木伐採工事の状況

