自然現象の種類	渓流番号又は箇所番号	渓流名又は箇所名	所在地	調査年度
急傾斜地の崩壊	1-自-1362	中峯	黒川郡大和町吉田字中峯	平成27年度
急傾斜地の崩壊	1-自-0362	八志田	黒川郡大和町吉田字八志田	平成27年度
急傾斜地の崩壊	2-自-0730	瀬戸原	黒川郡大和町吉田字瀬戸原	平成27年度
土石流	2-31-050	旗坂沢	黒川郡大和町吉田旗坂	平成27年度
土石流	2-31-039	中川原北沢	黒川郡大和町吉田中川原北	平成27年度
土石流	2-31-036	沢渡南沢1	黒川郡大和町吉田沢渡南	平成27年度
土石流	2-31-037	沢渡南沢2	黒川郡大和町吉田沢渡南	平成27年度
土石流	2-31-038	上嘉太神南沢	黒川郡大和町吉田上嘉太神南	平成27年度
土石流	2-31-035	金取北沢	黒川郡大和町金取北	平成27年度
土石流	2-31-024	一本杉沢	黒川郡大和町吉田一本杉沢	平成27年度
土石流	2-31-025	玉ヶ池東沢	黒川郡大和町吉田玉ヶ池東	平成27年度