

石巻地方広域水道企業団の被災状況



牡鹿谷川地区の被災状況



県道に埋設されていた配水管が、津波により露出している状況



配水管の埋設されている県道の状況(万石橋添架管の破断により送水できないため、配水管の被害を確認できない状況)



石巻地方広域水道企業団の被災状況



石巻市湊地区のがれきの状況



水道管理設位置に多くのがれきがあり、がれきの仮寄せを行いながら、配水管等の復旧作業を行っている。



※水道管理設位置に堆積しているがれきの状況

名取市の被災状況



配水管からの漏水状況

空気弁からの漏水状況




沿岸部 水管橋の津波による被害(被災前)



被災後の状況(水管橋が流失した)



岩沼市沿岸部の被災状況



歩道内に埋設されている配水管の復旧作業



がれきを排除しながら漏水箇所を探し、復旧作業を行っている。

津波による水管橋の被災状況



津波に流されたトラックが水管橋上に載っている状況



岩沼市沿岸部の被災状況

阿武隈川河口の北側 海岸堤防の決壊状況



亶理町沿岸部の津波による被災状況



沿岸部 水管橋の被災状況



↑津波により、道路橋下流に設置されている水管橋が被災した
もの。(左岸橋脚が破損し落橋している)

阿武隈川亶理大橋下流右岸の荒浜明神西地内の状況



堤防法尻付近に設置されていた配水管が、津波により土中から出て付近に散乱している状況

亙理町沿岸部の津波による被災状況

水管橋の被災状況



仙台市の被災状況



茂庭浄水場薬品処理館の被災状況



茂庭浄水場薬品処理館で50枚程度の窓ガラスが割れた状況→

薬品処理館内管路の被害



継ぎ手からの漏水



茂庭上水道 沈殿地傾斜板の被災状況

