

東日本大震災被害の記録:写真(支援学校岩沼高等学園)

エキスパンションジョイント落下の状況



中庭の地盤沈下の状況



建物周囲の地盤沈下の状況



建物周囲のタイル破損状況

