

## 第122回女川原子力発電所環境保全監視協議会

日 時 平成24年8月28日（火）  
午後1時30分から

場 所 KKRホテル仙台 2階 蔵王の間

### 次 第

1 開 会

2 あいさつ

3 議 事

#### (1) 確認事項

イ 女川原子力発電所環境放射能調査結果（平成22年度第4四半期～平成24年度第1四半期報告）について

ロ 女川原子力発電所環境放射能調査結果（平成22年度～平成23年度報告）について

ハ 環境放射能測定実施計画の修正について

ニ 女川原子力発電所温排水調査結果（平成22年度第4四半期～平成24年度第1四半期報告）について

ホ 女川原子力発電所温排水調査結果（平成22年度報告）について

#### (2) 報告事項

イ 女川原子力発電所の状況について

ロ 宮城県地域防災計画の修正について

4 その他

5 閉 会

<配付資料>

- (放-1) 女川原子力発電所環境放射能調査結果(案) 平成22年度第4四半期
- (放-2-1) 女川原子力発電所環境放射能調査結果(案) 平成23年度第1四半期
- (放-2-2) 女川原子力発電所環境放射能調査結果(案) 平成23年度第2四半期
- (放-2-3) 女川原子力発電所環境放射能調査結果(案) 平成23年度第3四半期
- (放-2-4) 女川原子力発電所環境放射能調査結果(案) 平成23年度第4四半期
- (放-3) 女川原子力発電所環境放射能調査結果(案) 平成24年度第1四半期
- (放-4) 女川原子力発電所環境放射能調査結果(案) 平成22年度
- (放-5) 女川原子力発電所環境放射能調査結果(案) 平成23年度
- (放-6) 環境放射能測定実施計画の修正について
- (温-1) 東日本大震災による施設・機材等の被害, 復旧状況および平成24年度測定計画について
- (温-2) 女川原子力発電所温排水調査結果 平成22年度第4四半期
- (温-3-1) 女川原子力発電所温排水調査結果 平成23年度第1四半期
- (温-3-2) 女川原子力発電所温排水調査結果 平成23年度第2四半期
- (温-3-3) 女川原子力発電所温排水調査結果 平成23年度第3四半期
- (温-3-4) 女川原子力発電所温排水調査結果 平成23年度第4四半期
- (温-4) 女川原子力発電所温排水調査結果 平成24年度第1四半期
- (温-5) 女川原子力発電所温排水調査結果 平成22年度
- (他-1) 東日本大震災による女川原子力発電所の被害状況の概要および更なる安全性向上に向けた取り組み
- (他-2) 地域防災計画の修正について
- (参考資料) 女川原子力発電所周辺の環境放射能調査結果  
女川原子力発電所周辺の温排水調査結果