

# 第123回女川原子力発電所環境調査測定技術会

日 時 平成24年11月7日(水)

午後1時30分から

場 所 パレス宮城野 2階 はぎの間

## 次 第

1 開 会

2 あいさつ

3 議 事

### (1) 評価事項

イ 女川原子力発電所環境放射能調査結果(平成24年度第2四半期)について

ロ 女川原子力発電所温排水調査結果(平成24年度第2四半期)について

ハ 女川原子力発電所温排水調査結果(平成23年度)

### (2) 報告事項

女川原子力発電所の状況について

4 そ の 他

5 閉 会

### <配付資料>

(資料-1-1) 女川原子力発電所環境放射能調査結果(案) 平成24年度第2四半期

(資料-1-2) 女川原子力発電所環境放射能調査結果(案) 平成24年度第1四半期  
(環境放射能未報告分)

(資料-1-3) 女川原子力発電所環境放射能調査結果における降下物等の核種分析結果の訂正について

(資料-2) 女川原子力発電所温排水調査結果(案) 平成24年度第2四半期

(資料-3) 女川原子力発電所温排水調査結果(案) 平成23年度

(資料-4-1) 女川原子力発電所の状況について

(資料-4-2) 女川原子力発電所の状況について(スライド画面集)

(参考資料) 指標線量率関連資料

(補足資料-1) 福島第一原子力発電所事故起因の人工放射性物質による放水口モニター計数率上昇について

(補足資料-2) 女川原子力発電所3号機放水口モニター指示値上昇事象について  
発電所だより8月号, 9月号及び10月号