


墜落・転落災害に注意！！

令和2年10月20日発行

1. 労働災害発生状況 令和2年9月末時点（暦年）

県発注工事における令和2年9月末時点（速報値）の労働災害は、全事故で53名の方が負傷し、そのうち、休業4日以上または全治30日以上は12名となっております。

休業4日以上または全治30日以上の内訳を見ると6名の方が墜落・転落災害により負傷しており、特にトラック等から転落するといった事故が多く発生しています。



休業4日以上または全治30日以上の一覧（R2）

番号	年月日	時間	場所	事故の型	事故の概要
1	R2.1.6	11:30	名取市下増田	挟まれ、巻き込まれ	クレーンで2tブロックの荷下ろし中に、ナイロンスリングとブロックの間に右手指を挟み負傷した。
2	R2.1.27	11:00	本吉郡南三陸町歌津	墜落、転落	ダンプトラックの荷台から荷を降ろし終え降りるときに足を踏み外して転落し右手を骨折したものの。
3	R2.2.18	15:23	気仙沼市岩月宝ヶ沢	墜落、転落	トラックの荷台から荷を取ろうとして、あおり板に足をかけていたところ、足が滑って転落したものの。
4	R2.2.27	9:40	本吉郡南三陸町戸倉	転倒	コンクリート打設中、配筋内で転倒し鉄筋に右手をつき負傷したものの。
5	R2.5.26	7:48	石巻市十八成浜	墜落、転落	振動ローラ(10t)で敷鉄板坂路を下り走行中、振動ローラが滑り路肩から盛土法面に転落(H=8.0m)し、振動ローラのキャビン枠に右足が挟まり負傷したものの
6	R2.5.19	14:15	本吉郡南三陸町志津川	転倒	作業通路が雨で冠水していたため、冠水を避けるため既設被覆ブロックの斜面を歩行し足を滑らせ被災したものの
7	R2.3.26	10:00	黒川郡大衡村大衡	墜落、転落	スノーポール撤去作業において、停車している作業車の昇降設備に飛び乗った警備員が地面に転落し負傷したものの。
8	R2.4.7	8:10	登米市東和町米川	転倒	駐車場から誘導箇所へ徒歩で移動する際に、高低差0.4m程度の法面で躓き転倒し舗装面に右肘をぶつけ負傷したものの。
9	R2.8.7	15:25	仙台市泉区西田中	転倒	河床からバックホウで法面を登ろうとした際、片方のクローラが深みにはまりバランスを崩し転倒し、オペレーターが負傷したものの。
10	R2.9.2	15:50	石巻市雄勝町	墜落、転落	橋脚の深礎工にて、昇降梯子の盛替中、体勢を安定させるため吊り用フックに体を預けたところ、カラビナが破損し4.5m下に墜落したものの
11	R2.8.28	16:30	石巻市三輪田	動作反動、無理動作	堤防点検のため防潮堤の天端を歩行中、つる草につまづき転ばないよう踏ん張った際にアキレス腱を断裂したものの。
12	R2.9.24	16:00	石巻市雲雀野	墜落、転落	防潮堤の天端から防潮堤の確認をしていたところ、足を踏み外し滑落し踵を負傷したものの




2. 労働災害事例（令和2年）



■災害事例1【墜落・転落】

事故概要


スノーポール撤去作業において、駐車場で回収したスノーポールの積荷整理を行っていたところ、スノーポールが崩れてきたため、近くにいた誘導員が作業車の昇降設備に飛び乗ったところ、反動で作業車が揺れ、飛び乗った誘導員がバランスを崩し転落したものの。



■災害事例2【墜落・転落】

事故概要

橋脚の深礎工にて、安全ブロックワイヤーを墜落制止用器具に付けていた軽量カラビナに取り付け、昇降梯子の盛替え（梯子の緊結作業）を行っていた際、軽量カラビナが破損し4.5m下に墜落したものの



お知らせ

第5次(H29～R3)県工事事務事故防止対策推進計画及び令和2年度県工事事務事故防止対策事業計画は、下記のURLに掲載していますのでご覧下さい。

<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/reiwakeikaku.html>



宮城県土木部事業管理課技術企画班
〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8-1
TEL022-211-3187 FAX022-211-3292
E-mail:d-gijutu@pref.miyagi.lg.jp

