記 者 発 表 資 料 令 和 5 年 6 月 2 8 日 環境対策課 水環境班

担当:島影、椎名 電話:022-211-2666

県内主要海水浴場の水質検査結果について

県は、海水浴場の水質の現状を把握するとともに、その結果を県民の皆様にお知らせするため、毎年度検査を実施しております。

今年度開設を予定している海水浴場(15か所)の水質検査を行ったところ、環境省が定める水浴場水質 判定基準で不適と判定されたところはありませんでした。

また、海水中の放射性物質については、いずれの海水浴場でも検出されず、空間放射線量率についても、いずれの海水浴場でも十分に低い値となっており、安全性に問題がないことが確認されました。

 対象海水浴場 県内開設予定の15海水浴場

2 検査概要

(1) 検査期間

令和5年5月(空間放射線量測定で4月実施の地点あり)

(2) 対象海水浴場

市町名	海水浴場名
気仙沼市	小田の浜、お伊勢浜、大谷、小泉
南三陸町	サンオーレそではま
石巻市	LSdts etchan a C LSdts <<なりはま あらはま abがつ httpのは 白浜(北上)、網地白浜 、十八成浜 、荒浜(雄勝) [※] 、渡波
東松島市	のびる つきはま 野蒜 、月浜
塩竈市	かつらしま 桂島
七ヶ浜町	しょうぶた 菖蒲田
亘理町	^{あらはま わたり} 荒浜 (旦理)

※ 荒浜 (雄勝) は震災後初めての開設

(3) 検査項目

【水浴場水質判定基準項目】

ふん便性大腸菌群数、化学的酸素要求量(COD)、透明度、油膜の有無 【その他項目】

水素イオン濃度 (pH) 、放射性物質 (セシウム 134 及び 137 の合計) 、空間放射線量率

3 検査結果 (1) <u>水質検査</u>

<u>水質検省</u>							
検査項目 地点	採水 年月日	ふん便性大腸菌群数 (個/100mL)	COD (mg/L)	透明度 (m)	油膜	判定結果	рН
小田の浜	R5.5.16	12	1.8	>1	無	適(A)	8.0
お伊勢浜	R5.5.18	<2	2.4	>1	無	可 (B)	8.0
大谷	R5.5.18	<2	1.8	>1	無	適(AA)	8.0
小泉	R5.5.18	<2	3.9	>1	無	可 (B)	8.0
サンオーレそではま	R5.5.18	<2	1.7	>1	無	適(AA)	8.0
白浜(北上)	R5.5.12	8	2.9	>1	無	可 (B)	8.0
網地白浜	R5.5. 9	2	2.4	>1	無	可 (B)	8.1
十八成浜	R5.5.12	2	2.6	>1	無	可 (B)	8.2
荒浜(雄勝)	R5.5.12	<2	1.9	>1	無	適(AA)	8.1
渡波	R5.5.12	<2	2.5	>1	無	可 (B)	8.2
野蒜	R5.5.11	7	3.0	0.8	無	可 (B)	8.0
月浜	R5.5.11	<2	2.8	>1	無	可 (B)	8.1
桂島	R5.5.23	<2	2.7	>1	無	可 (B)	8.1
菖蒲田	R5.5.11	<2	2.4	>1	無	可 (B)	8.1
荒浜(亘理)	R5.5.11	25	4.6	0.8	無	可 (B)	8.1

(2) 放射性物質等調査

2) 放射性初具等調宜 検査項目	空間	引放射線量率(μ:	海水			
地点	測定 年月日	地表0.5m	地表1.0m	採水 年月日	放射性 セシウム	
小田の浜①(北)	DE E 44	0.024	0.022	DE E 16	不検出	
小田の浜②(南)	R5.5. 11	0.025	0.025	R5.5. 16	不検出	
お伊勢浜①(東)	DE E 44	0.035	0.029	DE E 10	不検出	
お伊勢浜②(西)	R5.5. 11	0.030	0.028	R5.5. 18	不検出	
大谷①(東)	DE E 44	0.024	0.027	DE E 10	不検出	
大谷②(西)	R5.5. 11	0.027	0.027	R5.5. 18	不検出	
小泉①(北)	DE E 44	0.041	0.040	DE E 10	不検出	
小泉②(南)	R5.5. 11	0.038	0.035	R5.5. 18	不検出	
サンオーレそではま① (東)	DE E 10	0.039	0.036	DE E 10	不検出	
サンオーレそではま②(西)	R5.5. 10	0.030	0.028	R5.5. 18	不検出	
白浜(北上)①(東)	DE E 10	0.029	0.031	DE E 16	不検出	
白浜(北上)②(西)	R5.5. 12	0.027	0.028	R5.5. 16	不検出	
網地白浜①(東)	R5.5. 10	0.034	0.032	R5.5. 9	不検出	
網地白浜②(西)	K5.5. 10	0.033	0.027	K5.5. 9	不検出	
十八成浜①(東)	DE E 40	0.025	0.022	DE E 11	不検出	
十八成浜②(西)	R5.5. 10	0.020	0.020	R5.5. 11	不検出	
荒浜(雄勝)①(東)	R5.5. 11	0.030	0.033	R5.5. 18	不検出	
荒浜(雄勝)②(西)	K5.5. 11	0.041	0.043	K3.3. 10	不検出	
渡波①(東)	R5.5. 11	0.027	0.027	R5.5. 9	不検出	
渡波②(西)	K5.5. 11	0.028	0.025	K3.3. 9	不検出	
野蒜① (北)	R5.5. 17	0.027	0.027	R5.5. 11	不検出	
野蒜②(南)	K5.5. 17	0.030	0.033	K3.5. 11	不検出	
月浜①(東)	R5.5. 17	0.013	0.017	R5.5. 11	不検出	
月浜②(西)	K5.5. 17	0.027	0.030	K3.5. 11	不検出	
桂島①(東)	R5.4. 28	0.031	0.031	R5.5. 23	不検出	
桂島②(西)	NJ.4. 20	0.032	0.031	עסיטי עס	不検出	
菖蒲田①(北)	R5.5. 29	0.031	0.028	R5.5. 11	不検出	
菖蒲田②(南)	K2.3. 23	0.030	0.030	V2'2' II	不検出	
荒浜(亘理)①(北)	R5.5. 9	0.041	0.035	R5.5. 11	不検出	
荒浜(亘理)②(南)	1(3,3, 3	0.037	0.036	1/2,2, 11	不検出	

^{*}不検出とは、放射性物質の濃度が検出下限値(1Bq/L)に満たないことを指します。

^{*}追加被ばく線量年間 1mSv に対する時間あたりの線量は 0.23μ Sv/h です。

4 その他

水浴場水質判定基準は、環境省通知により定められたものであり、全国一律に判定されています(資料2)。 なお、放射性物質の指針値(水浴場の放射性物質に関する指針について(平成24年6月))は、放射性セシウム(セシウム134及びセシウム137の合計)10Bq/L以下です。

※ 添付資料


資料1 開設予定海水浴場の過去の判定結果等一覧及び位置図

資料2 水浴場水質判定基準

開設予定海水浴場の過去の判定結果等一覧(R1~)

番	海水浴場名	市町村名	R5検査	項目	R	1	R	.2	R	13	R	4	R	.5	/ **		
号	冲 小冶场石	中町利石	実施機関	垻日	開設前	開設中	開設前	開設中	開設前	開設中	開設前	開設中	開設前	開設中	備考		
1	小田の浜	気仙沼市	生机动士	复加切击	(仙沼市 県	判定結果	適(AA)	適(AA)	-	-	適(AA)	適(AA)	適(AA)	適(AA)	適(A)		快水浴場百選・環境基準点
1	小田の族	X/IIII/D/II	朱	利用者数		25,264		-		15,854		22,467					
2	お伊勢浜	気仙沼市	県	判定結果	_	_	-	-	_	-	適(AA)	可(B)	可(B)		快水浴場百選・環境基準点		
	の作列供	X/IIII/D/III	尓	利用者数		_		-		_		3,447					
3	大谷	E NOTE I	気仙沼市	県	判定結果	_	_	-	-	適(AA)	適(AA)	適(AA)	可(B)	適(AA)		快水浴場百選・環境基準点	
)	八日	X/IIII/D/III	尓	利用者数		_		-		12,604		8,168					
4	小泉	気仙沼市	県	判定結果	適(AA)	可(B)	-	_	適(AA)	可(B)	適(AA)	可(B)	可(B)		快水浴場百選		
4	/J\2K	יוים/שו/א	乐	利用者数		8,723		-		3,285		2,422			伏小冶物日医		
_	サンオーレそではま	南二味町	県	判定結果	適(A)	適(A)	適(A)	_	適(A)	適(AA)	適(A)	可(B)	適(AA)		環境基準点		
5	リン オーレモ Clas	用二阵则	乐	利用者数		45,050		-		22,620		26,964			垛児荃华 川		
6	力活/北上)	石巻市	市	判定結果	可(B)	可(B)	-	-	-	-	可(B)	可(B)	可(B)				
О	白浜(北上)	石仓巾	тр	利用者数		7,053		-		-		4,412					
7	網地白浜	石巻市	県	判定結果	可(B)	適(AA)	-	-	-	-	可(B)	適(AA)	可(B)				
/	构地日洪	石仓巾	宗	利用者数		19,770		-		-		6,170					
8	十八成浜	石巻市 市	工类士 =		+	判定結果	-	-	-	-	-	-	可(B)	可(B)	可(B)		
ð	十八成浜		ф	利用者数		-		-		-		6,735					
9	荒浜(雄勝)	石巻市	市	判定結果	-	-	-	-	-	-	_	-	適(AA)				
9	元洪(証份)	石仓巾	ф	利用者数		-		-		-		-					
10	渡波	石巻市	市	判定結果	可(B)	可(B)	-	-	_	-	可(B)	可(B)	可(B)				
10	<i>i</i> 反 <i>i</i> 反	石仓巾	тр	利用者数		8,659		-		-		3,115					
11	野蒜	東松島市	県	判定結果	-	-	-	-	-	-	可(B)	可(B)	可(B)				
11	主儿小小	米仏島川	乐	利用者数		-		-		_		2,720					
12	月浜	東松島市	県	判定結果	可(B)	可(B)	可(B)	-	-	-	可(B)	可(B)	可(B)				
12	月洪	果仏島巾	県	利用者数		19,655		-		-		9,618					
13	tt 自	16-25-4	県	判定結果	可(B)	可(B)	-	-	-	-	可(B)	可(B)	可(B)		環境基準点		
13	3 桂島 塩竃市	温電巾 県	利用者数		3,341		-		-		1,147			垛児荃华 点			
1.4	菖蒲田	1 . \C'm-		判定結果	可(B)	可(B)	-	-	_	-	適(AA)	可(B)	可(B)				
14	昌浦田	七ヶ浜町	県	利用者数		78,208		_		_		49,122					
1.	芒泛/豆珊)	亘理町	亘理町 県	判定結果	_	-	_	-	_	-	適(A)	可(B)	可(B)		理控制准上		
12	15 荒浜(亘理)			県	県	- 川川県	利用者数		_		-		_		8,507		

- ① 利用者数は市町への聞き取りによる
- ② 備考欄の「快水浴場百選」は平成18年に環境省が選定した「快水浴場百選」に選定された海水浴場



県内海水浴場位置図

水浴場水質判定基準

- 1. 判定については、下記の表に基づいて以下のとおりとする。
 - (1) ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD 又は透明度のいずれかの項目が「不適」であるものを、「不適」な水浴場とする。
 - (2) 「不適」でない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、СОО及び透明度によって、「水質 AA」、「水質 A」、「水質 B」あるいは「水質 C」を判定し、「水質 AA」及び「水質 B」及び「水質 C」であるものを「可」とする。
 - ・各項目の全てが「水質 AA」である水浴場を「水質 AA」とする。
 - ・ 各項目の全てが「水質 A」以上である水浴場を「水質 A」とする。
 - ・各項目の全てが「水質 B」以上である水浴場を「水質 B」とする。
 - これら以外のものを「水質 C」とする。

項目 区分		ふん便性大腸菌群数	油膜の有無	COD	透明度	
	水	不 検 出	油膜が認められ	2mg/L以下	全透	
	質	(検出下限 2 個/100mL)	ない	(湖沼は 3mg/L 以下)	(1m 以上)	
適	AA					
迎	水	100個/100mL以下	油膜が認められ	2mg/L以下	全透	
	質		ない	(湖沼は 3mg/L 以下)	(1m以上)	
	Α					
	水	400個/100mL以下	常時は油膜が認	5mg/L以下	1m 未満	
	質		められない		\sim 50cm 以上	
_	В					
可	水	1,000 個/100ml 以下	常時は油膜が認	8mg/L以下	1m 未満	
	質		められない		~50cm 以上	
	С					
7	適	1,000 個/100ml を超える	常時油膜が認め	8mg/L超	50cm 未満 [※]	
1	`旭	もの	られる			
浿	定	付表1の第1に定める方法	目視による観察	日本産業規格 K0102 の	付表2に定める方	
力	法			17 に定める方法	法	

(注) 判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。

「不検出」とは、平均値が検出下限未満のことをいう。

透明度(※の部分)に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。

- 2. 「改善対策を要するもの」については以下のとおりとする。
 - (1) 「水質 C と判定されたもののうち、ふん便性大腸菌群数が、400 個/100mL を超える測定値が 1 以上あるもの。
 - (2) 油膜が認められたもの。