


NO. 18,19,20,21 北上川水系芋埵川 (宮城県栗原市一迫北沢地先)

× : 破堤箇所



D : 破堤状況



C : 破堤状況



14日 仮応急状況



B : 破堤状況



A : 破堤状況

