





# 【津谷川水系津谷川】 進捗状況

## 事業概要

復旧延長 L=3,472m,  
 右岸L=3,472m, 左岸L=3,007m  
 築堤盛土工 V=1,077,980m<sup>3</sup>  
 法覆護岸工 A=167,959m<sup>2</sup>  
 樋門 N=6基  
 水門 N=1基



気仙沼市 本吉町地内



# 【中島海岸その2(津谷川左岸)】 進捗状況

## 進捗状況

完成了。

### ① 着手前 平成27年2月



### ② 平成27年11月末時点



### ① 令和元年11月末時点



### ② 令和2年2月末時点



# 【津谷川(その1)】 進捗状況

## 進捗状況

完成了。

### ③ 平成27年8月末時点



### ③ 平成29年2月末時点



### ③ 平成30年2月末時点



### ③ 平成31年3月末時点



# 【津谷川(その2)】 進捗状況

## 進捗状況

完成了。

### ④ 着手前 平成27年5月



### ④ 平成29年2月末時点



### ④ 平成30年2月末時点



### ④ 平成31年3月末時点



# 【津谷川(その3)】 進捗状況

## 進捗状況

完成了。

### ⑤ 着手前 平成27年5月



### ⑤ 平成29年2月末時点



### ⑤ 平成30年2月末時点



### ⑤ 平成31年3月末時点



# 【津谷川(その4)】 進捗状況

## 進捗状況

完成了。

### ⑥ 着手前 平成27年11月




### ⑦ 着手前 平成27年11月



### ⑥ 令和元年11月末時点



### ⑦ 令和元年11月末時点



# 【津谷川(その6)】 進捗状況

## 進捗状況

完成了。

### ② 着手前 令和2年2月



### ② 令和2年5月末時点



### ② 令和3年8月末時点



### ③ 令和4年2月末時点



# 【津谷川(その7)】 進捗状況

## 進捗状況

完成了。

### ⑧ 着手前 令和元年6月



### ⑧ 令和元年2月末時点



### ⑧ 令和2年8月末時点



### ⑧ 令和3年2月末現在の状況





# 【津谷川(その8)】 進捗状況

## 進捗状況

完成了。

### ⑨ 着手前 令和2年2月



### ⑩ 令和2年2月末時点



### ⑨ 令和3年11月末現在の状況



### ⑩ 令和2年8月末時点

