

# 【只越川水系只越川】 進捗状況

## 事業概要

復旧延長 L=1,721m, 右岸L=405.2m, 左岸L=412.7m


築堤工 L=818.0m  
樋門工 N=2基

## 事業位置



二級河川只越川水系只越川  
気仙沼市唐桑町只越地内

## 計画平面図




① 着手前 平成27年8月



② 着手前 平成27年8月



## 計画横断図



③ 着手前 平成27年8月



④ 着手前 平成26年10月





# 【只越川水系只越川】 進捗状況

## 進捗状況

令和2年1月21日 河川及び県道馬場只越線等が完成しました。

### ① 令和2年2月末現在の状況



只越川復旧工事  
完了

### ② 令和2年2月末現在の状況



県道馬場只越線  
市道只越大沢1号  
完了

### ③ 令和2年2月末現在の状況



只越川復旧工事  
完了

### ④ 令和2年2月末現在の状況



県道馬場只越線  
市道只越大沢1号線  
完了



# 【只越川水系只越川】 進捗状況

## 進捗状況

令和2年1月21日 河川及び県道馬場只越線等が完成しました。

### ⑤ 令和2年2月末現在の状況



県道馬場只越線  
只越橋  
完了

### ⑥ 令和2年2月末現在の状況



只越川左右岸  
被覆工  
完了

### ⑦ 令和2年2月末現在の状況



市道只越川向線  
ボックス橋梁  
完了

### ⑦ 令和2年2月末現在の状況



市道只越川向線  
完了



# 【只越川水系只越川】 進捗状況

## 進捗状況

令和2年1月21日 河川及び県道馬場只越線等が完成しました。





# 【只越川水系只越川】 進捗状況

