

基礎調査実施箇所一覧

■ 気仙沼 市

【急傾斜地崩壊危険箇所】

| 整理<br>番号 | 箇所番号      | ふりがな<br>箇所名      | 所在地        |
|----------|-----------|------------------|------------|
| 1        | I-自-1112  | わらびの<br>蕨野       | 気仙沼市本吉町蕨野  |
| 2        | I-自-1119  | あまがさわ<br>天ヶ沢     | 気仙沼市本吉町天ヶ沢 |
| 3        | I-自-1679  | おおうら<br>大浦       | 気仙沼市大浦     |
| 4        | II-自-2319 | あかいわおおたき<br>赤岩大滝 | 気仙沼市赤岩大滝   |
| 5        | II-自-2392 | わらびのの2<br>蕨野の2   | 気仙沼市本吉町蕨野  |
| 6        | II-自-2393 | しもじゆく<br>下宿      | 気仙沼市本吉町下宿  |
| 7        |           | とよまざわ1<br>登米沢1   | 気仙沼市本吉町登米沢 |
| 8        |           | とよまざわ2<br>登米沢2   | 気仙沼市本吉町登米沢 |
| 9        |           | とよまざわ3<br>登米沢3   | 気仙沼市本吉町登米沢 |