


# 石巻東部浄化センターの被害・復旧状況

浸水エリア図





## 石巻東部浄化センターの復旧状況

被災から2年が経過し、現在まで復旧した状況についてお知らせします。



石巻東部浄化センターを襲う6mの津波（日和大橋から撮影）



被災状況（H23.3.12撮影）



復旧状況（H25.2.22撮影）

石巻東部浄化センター全景（1・2系最終沈殿池）



石巻東部浄化センターを襲う6mの津波（中央管理棟から撮影）



被災状況 (H23.3.14 撮影)



復旧状況 (H25.3.26 撮影)

石巻東部浄化センター全景 (1・2系水処理施設脇)




被災状況 (H23.3.12 撮影)



復旧状況 (H25.2.22 撮影)

石巻東部浄化センター全景 (放流施設)



被災状況 (H23.3.12 撮影)



復旧状況 (電力柱・外灯・フェンス等)

石巻東部浄化センター中央管理棟前





被災状況（H23.3.14撮影）



復旧状況（外灯・舗装等）

石巻東部浄化センター中央管理棟前



被災状況（H23.3.14撮影）



復旧状況（盛土・舗装）

石巻東部浄化センター中央管理棟前



被災状況（室内瓦礫人力撤去状況）



復旧状況（盛土・舗装）

石巻東部浄化センター中央管理棟前



被災状況



復旧状況（外灯・フェンス）

石巻東部浄化センター中央管理棟前



石巻東部浄化センターを襲う6mの津波（中央管理棟から撮影）



被災状況（H23.3.14撮影）



復旧状況（重力濃縮槽・油倉庫・舗装等）

石巻東部浄化センター汚泥処理施設





被災状況 (H23.3.22 撮影)



復旧状況 (脱水ケーキョップ・舗装等)

石巻東部浄化センター汚泥処理施設



被災状況 (H23.3.22 撮影)



復旧状況 (汚泥脱臭配管・舗装等)

石巻東部浄化センター汚泥処理施設



被災状況 (H23.3.17 撮影)



復旧状況 (脱水ケーキョップ・車庫等)

石巻東部浄化センター汚泥処理施設