



渋井川災害復旧工事状況


宮城県北部土木事務所



多田川合流付近から上流若木橋を望む




左岸連節ブロック設置完了状況



渋井川災害復旧工事状況

宮城県北部土木事務所



若木橋から上流を望む



左岸護岸工施工状況
(連節ブロックの上に覆土を施工中)

