

東日本大震災の概要

1 地震の概況等

- (1) 発生日時 平成23年3月11日（金）14時46分頃
- (2) 震央地名 三陸沖（北緯38.1度、東経142.8度牡鹿半島の東約130km）
- (3) 震源の深さ 約24km
- (4) 規模 マグニチュード9.0
- (5) 最大震度 震度7（栗原市）
- (6) 津波 7.2m（仙台港）
痕跡等から推定した津波の高さ（平成23年4月5日気象庁発表）
8.6m以上（石巻市鮎川） 津波観測施設のデータ解析による（平成23年6月3日気象庁発表）


参考：「東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループ」による推定

南三陸町志津川	15.9m
女川漁港	14.8m
南三陸町歌津	14.7m

2 被害の状況等

〔平成24年5月31日現在、（3）被害額の概要は6月11日現在〕

- (1) 人的被害（継続調査中）
死者（関連死を含む）10,262人 行方不明者 1,514人
重傷 502人 軽傷 3,605人
- (2) 住家・非住家被害（継続調査中）
全壊 85,410棟 半壊 151,362棟
一部損壊 222,749棟
床上浸水 15,475棟 床下浸水 12,852棟
非住家被害 33,004棟
- (3) 被害額の概要（継続調査中） 9兆1,620億円
うち農業関連被害額 約5,454億円
- (4) 農業関連被害額の内訳



被害種別	箇所数等	被害内訳	被害額
農地・農業用施設被害	5,134箇所	用排水路・農道等の損壊 農地浸水(14,341ha)	約3,973億円(調査中)
農業関係施設被害	18,053箇所	農業倉庫・カントリーエレベーター等の損壊	約272億円(調査中)
農業用資機材被害	14,165台	トラクター, コンバイン, 田植機, 乾燥機	約435億円(調査中)
農作物被害(ha)	897ha	いちご, 野菜類, 麦類, 花き等	約31億円(調査中)
農作物被害(t)	20,620t	米, 大豆の浸水, 流失等	約39億円(調査中)
生活環境施設被害	107箇所	集落排水施設等の損壊	約269億円(調査中)
農地海岸保全施設被害	103箇所	海岸防潮堤の損壊(26.5km)	約435億円(調査中)

東日本大震災とは、東北地方太平洋沖地震とそれに伴い発生した津波、及びその後の余震により引き起こされた大規模地震災害です。