

津波による被災の状況



気仙沼地方振興事務所
南三陸支所周辺
(南三陸町)



位置図

周辺の被害状況
(平成23年3月12日)



山元町農地
(山元町)



位置図

被害状況調査の様子
(平成23年3月31日)

今回の震災に対応するために、震災当日の平成23年3月11日に宮城県庁内に「宮城県災害対策本部」が設置されました。また、農地・農業用施設の被害については、翌日12日から宮城県の各地方振興事務所(農業農村整備部)で、調査を開始しました。

県執務庁舎の被災状況



気仙沼地方振興
事務所
南三陸支所
(南三陸町)

津波による事務所の損
壊
(平成23年3月12日)



東部地方振興
事務所
(石巻市)

津波による駐車場の
浸水
(平成23年3月14日)



今回の震災による津波により、宮城県の沿岸部にある県合同庁舎が被災し、業務に支障を来しました。