

# 津波到達の状況

横須賀防潮樋門周辺（山元町）



震災前(平成22年2月)

地震直後(津波到達前)(平成23年3月11日15時頃)



津波到達時(平成23年3月11日17時頃)

海岸浸水状況(平成23年3月12日6時50分頃)



防潮樋門浸水状況(平成23年3月12日7時頃)

被災後の状況(平成23年4月1日15時20分頃)



位置図

今回の地震による津波の高さは、仙台管区気象台の発表では、石巻市鮎川で8.6m以上、仙台港で7.2mとされています。また、「東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループ」による推定では、南三陸町志津川で15.9m、女川漁港で14.8m、南三陸町歌津で14.7mの津波が到達したとされています。