


北部土木事務所【R1.11.8時点(確定)】  
道路被災状況:7路線15箇所

宮城県北部土木事務所管内図



No59(一)柳沢中新田線  
加美町米泉字上川原  
被災状況:欠壊

No30.412(国)346号  
涌谷町小里字菅の沢(1~2)  
被災状況:欠壊

No113(主)河南築館線  
大崎市田尻大貫  
被災状況:崩土

No387(主)河南築館線  
涌谷町小里字柳沢  
被災状況:欠壊

No413(国)346号  
涌谷町小里字大平  
被災状況:欠壊

No111(主)河南築館線  
涌谷町太田字欠下  
被災状況:崩土

No29(国)346号  
涌谷町涌谷字猿手山  
被災状況:決壊

No31(一)涌谷田尻線  
涌谷町涌谷下町  
被災状況:崩土

No60(国)346号  
美里町大柳天神原  
被災状況:欠壊

No32(一)小野田三本木線  
色麻町四竈字東原  
被災状況:崩土

No33(一)小野田三本木線  
大崎市三本木青田字桜館  
被災状況:崩土

No114(主)仙台三本木線  
大崎市三本木桑折  
被災状況:崩土

No112.469(主)利府松山線  
大崎市鹿島台大迫拓ノ木沢(1~2)  
被災状況:欠壊

北部土木事務所