



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	宮城県告示第142号
告示年月日	令和8年3月13日

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N213K0552
箇所名	南郷下新反田
所在地	栗原市鶯沢南郷下新反田、南郷上川久保
調査機関	宮城県北部土木事務所栗原地域事務所



位置図(S=1:25,000)



位置図(S=1:200,000)

宮城県

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHf 491
 本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	宮城県告示第142号
告示年月日	令和8年3月13日

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N213K0552	箇所名	南郷下新反田	所在地	栗原市鶯沢南郷下新反田、南郷上川久保
---------	------	-----------	-----	--------	-----	--------------------

