



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

| | |
|-------|------------|
| 告示番号 | 宮城県告示第142号 |
| 告示年月日 | 令和8年3月13日 |

| | |
|---------|-------------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| 箇所番号 | N213K0799 |
| 箇所名 | 南郷四ツ石6 |
| 所在地 | 栗原市鶯沢南郷四ツ石 |
| 調査機関 | 宮城県北部土木事務所栗原地域事務所 |



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県


測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHf 491
 本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

| | |
|-------|------------|
| 告示番号 | 宮城県告示第142号 |
| 告示年月日 | 令和8年3月13日 |
| 調査年度 | 令和6年度 |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

| | | | | | | |
|---------|------|-----------|-----|--------|-----|------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N213K0799 | 箇所名 | 南郷四ツ石6 | 所在地 | 栗原市鶯沢南郷四ツ石 |
|---------|------|-----------|-----|--------|-----|------------|



| | | |
|--------------------------------|---|--|
| 危害のおそれのある土地の区域 (土砂災害警戒区域) | | |
| 著しい危害のおそれのある土地の区域 (土砂災害特別警戒区域) | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/mを超える区域 | |
| | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 | |
| それ以外の区域 | | |

| | | | | |
|----|--|----|--|------|
| 凡例 | | 上端 | | 横断測線 |
| | | 下端 | | |

