


# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |            |
|-------|------------|
| 告示番号  | 宮城県告示第698号 |
| 告示年月日 | 令和8年10月16日 |

|         |               |
|---------|---------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊       |
| 箇所番号    | N322K0418     |
| 箇所名     | 足立69          |
| 所在地     | 柴田郡村田町大字足立字谷山 |
| 調査機関    | 宮城県大河原土木事務所   |



位置図(S=1:200,000)




概況図(S=1:25,000)

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 485」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |            |
|-------|------------|
| 告示番号  | 宮城県告示第698号 |
| 告示年月日 | 令和8年10月16日 |
| 調査年度  | 令和6年度      |

|         |      |           |     |      |     |               |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|---------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N322K0418 | 箇所名 | 足立69 | 所在地 | 柴田郡村田町大字足立字谷山 |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|---------------|



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

## 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

|       |            |
|-------|------------|
| 告示番号  | 宮城県告示第698号 |
| 告示年月日 | 令和8年10月16日 |

[illegible]