


# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |            |
|-------|------------|
| 告示番号  | 宮城県告示第697号 |
| 告示年月日 | 令和8年10月16日 |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊            |
| 箇所番号    | N323K0266          |
| 箇所名     | 鴻ノ巣2               |
| 所在地     | 柴田郡柴田町大字入間田字鴻ノ巣,字迫 |
| 調査機関    | 宮城県大河原土木事務所        |



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県


# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |            |
|-------|------------|
| 告示番号  | 宮城県告示第697号 |
| 告示年月日 | 令和8年10月16日 |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
|------|-------|

|         |      |           |     |      |     |                    |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|--------------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N323K0266 | 箇所名 | 鴻ノ巣2 | 所在地 | 柴田郡柴田町大字入間田字鴻ノ巣,字迫 |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|--------------------|



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

## 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

|       |            |
|-------|------------|
| 告示番号  | 宮城県告示第697号 |
| 告示年月日 | 令和8年10月16日 |

[illegible]