東日本大震災被害の記録（学校別個票）

NO	1	学校名	仙台第一高等学校	所在地	宮城県仙台市若林区元茶畑4番地（宮城県仙台市若林区荒井字藤田東25－2）

津波浸水	☑ 有　☐ 無	津波深	第2グランド 1．0 m	学校情報	

建物

校舎 ☑ 被害あり ☐ 被害なし ☑ 補修復旧 ☐ 新築復旧

屋体 ☑ 被害あり ☐ 被害なし ☑ 補修復旧 ☐ 新築復旧

その他（同窓会館・第2グランドクラブハウス） ☑ 被害あり ☐ 被害なし ☑ 補修復旧 ☐ 新築復旧

＜被害の概要＞

（共通）
- ☑ 内壁・外壁の被害（クラック，浮き，欠損等）
- ☑ 壁ボードの被害（落下・亀裂等）
- ☐ EXP. Jの被害（脱落，歪み，外れ等）
- ☐ 建具の被害（変形，破損等）
- ☑ 天井材の被害（ズレ，脱落，落下等）
- ☐ 照明器具の被害（脱落，落下破損等）
- ☐ 建具等のガラスの被害（破損）
- ☑ 建物内部・外部給排水管の被害（破損・破断等）
- ☑ 空調（暖房・冷房）設備の被害（落下・転倒等）
- ☐ 昇降口・玄関の被害（玄関タイル・階段の破損，亀裂，沈下等）
- ☐ トイレの被害（タイル破損・配管破損等）
- ☐ 建物周りの被害（犬走り・テラス等沈下，傾斜等）
- ☐ 給油管・ガス管の被害（破断等）
- ☐ 受変電設備（キュービクル）の被害

（校舎）
- ☐ 校舎床の被害（クラック，沈下，不陸等）

（屋体等）
- ☐ 受水槽・高架水槽の被害（転倒，亀裂，パネル落下等）
- ☐ 屋体アリーナの被害（床の不陸，沈下・床下束の損傷，ズレ等）
- ☑ 屋体天井・照明器具の被害（落下・外れ等）
- ☐ ブレスの被害（撓み，破損等）

・津波流失 ☐ 有 ☑ 無　流失建物（　　）

特記事項等：・津波により第2グランド内のクラブハウスが浸水した。

工作物

渡り廊下 ☑ 被害あり ☐ 被害なし ☑ 補修復旧 ☐ 新築復旧

プール ☐ 被害あり ☑ 被害なし ☐ 補修復旧 ☐ 新築復旧

その他（第2グランド） ☑ 被害あり ☐ 被害なし ☑ 補修復旧 ☐ 新築復旧

＜被害の概要＞

（渡り廊下）
- ☐ 沈下，傾斜
- ☑ コンクリートの亀裂，破損
- ☐ EXP. J等接続部の亀裂，破損

（プール）
- ☐ 平板ブロックの被害（不陸，沈下，破損等）
- ☐ プール本体の被害（亀裂・破損等）
- ☐ ろ過器の破損等
- ☐ 給排水配管・循環用配管の破断・破損等
- ☐ 周囲フェンス・付属室等の被害

（外構）
- ☑ 囲障・門の被害（倒壊・傾斜等）
- ☐ 鉄棒・遊具等の被害
- ☐ 自転車置き場の被害（土間亀裂，傾斜等）

・津波流失 ☐ 有 ☑ 無　流失工作物（　　）

特記事項等：・（第2グランド）津波により大量の瓦礫が流れ込み，フェンスの倒壊や防球ネットの破損及び支柱の傾斜，照明設備の落下が生じた。

土地

☑ 被害あり ☐ 被害なし　被害箇所 ☐ 校庭 ☐ 通学路 ☐ 駐車場 ☑ その他（第2グランド）

＜被害の概要＞

（共通）☐ ・法面・擁壁の被害（崩落，擁壁の撓み等） ☐ アスファルト舗装等のクラック，沈下等 ☐ 側溝の沈下，傾斜等

特記事項等：・津波により第2グランド内の表土が流出するとともに，大量の瓦礫や汚泥が堆積した。

設備

☑ 被害あり ☐ 被害なし

＜被害の概要＞

・エレベーター釣り合いおもり用レール取付部及び電気配管が破損した。
・津波浸水により第2グランドの受水槽，浄化槽等給排水設備が破損した。

・津波流失 ☐ 有 ☑ 無

特記事項等：

その他

・避難所としての使用 ☑ 有 ☐ 無　使用施設 ☑ 校舎 ☐ 屋体 ☐ 武道場 ☐ その他（　　）

使用期間　平成23年 3 月 11 日 ～ 3 月 15 日

・学校再開に伴う他の学校施設等の借用 ☐ 有 ☑ 無　借用先

・応急仮設校舎の対応 ☐ 有 ☑ 無　設置場所

使用期間　平成　年　月　日 ～ 平成　年　月　日

・災害復旧完了　平成 23 年 6 月 30 日

県記入欄	国庫補助申請	☑ 有 ☐ 無	災害査定の回数	1 回	国庫補助金額合計	34,849 千円
	特別財政援助	☑ 有 ☐ 無	援助率	H23年度	H24年度 0.792	H25年度