

東日本大震災被害の記録（学校別個票）

NO	53	学校名	巨理高等学校		所在地	宮城県巨理郡巨理町字館南56-2						
津波浸水		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		津波深	m		学校情報					
建物	校舎		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	屋体		<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし	その他 <input type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし					
			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧			<input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	() <input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧					
	< 被害の概要 >											
	(共通)			<input checked="" type="checkbox"/> 内壁・外壁の被害(クラック、浮き、欠損等)	<input checked="" type="checkbox"/> 建物内部・外部給排水管の被害(破損・破断等)	(校舎)						<input checked="" type="checkbox"/> 校舎床の被害(クラック、沈下、不陸等)
(校舎)			<input checked="" type="checkbox"/> 壁ボードの被害(落下・亀裂等)	<input checked="" type="checkbox"/> 空調(暖房・冷房)設備の被害(落下・転倒等)	(屋体等)						<input type="checkbox"/> 受水槽・高架水槽の被害(転倒、亀裂、パネル落下等)	
(屋体等)			<input checked="" type="checkbox"/> EXP. Jの被害(脱落、歪み、外れ等)	<input type="checkbox"/> 昇降口・玄関の被害(玄関タイル・階段の破損、亀裂、沈下等)	(屋体等)						<input type="checkbox"/> 屋根天井の被害(床の不陸、沈下・床下東の損傷、ズレ等)	
(共通)			<input type="checkbox"/> 建具の被害(変形、破損等)	<input type="checkbox"/> トイレの被害(タイル破損・配管破損等)	(屋体等)						<input type="checkbox"/> 屋体天井・照明器具の被害(落下・外れ等)	
(校舎)			<input checked="" type="checkbox"/> 天井材の被害(ズレ、脱落、落下等)	<input type="checkbox"/> 建物周りの被害(犬走り・テラス等沈下、傾斜等)	(屋体等)						<input type="checkbox"/> プレスの被害(撓み、破損等)	
(屋体等)			<input type="checkbox"/> 照明器具の被害(脱落、落下破損等)	<input type="checkbox"/> 給油管・ガス管の被害(破断等)	(屋体等)						<input type="checkbox"/> プレスの被害(撓み、破損等)	
(共通)			<input checked="" type="checkbox"/> 建具等のガラスの被害(破損)	<input type="checkbox"/> 受変電設備(キュービクル)の被害	(屋体等)						<input type="checkbox"/> プレスの被害(撓み、破損等)	
・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 流失建物 ()												
特記事項等												
校舎壁、床のひび割れ。EXP.Jの落下。体育館・食品実験実習室の窓ガラス破損。												
工作物	渡り廊下		<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし	プール		<input type="checkbox"/> 被害あり <input checked="" type="checkbox"/> 被害なし	その他 <input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし					
			<input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧			<input type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧	(農場困障) <input checked="" type="checkbox"/> 補修復旧 <input type="checkbox"/> 新築復旧					
	< 被害の概要 >											
	(渡り廊下)			<input type="checkbox"/> 沈下、傾斜	(プール)			<input type="checkbox"/> 平板ブロックの被害(不陸、沈下、破損等)	(外構)			
(渡り廊下)			<input type="checkbox"/> コンクリートの亀裂、破損	(プール)			<input type="checkbox"/> プール本体の被害(亀裂・破損等)	(外構)				<input type="checkbox"/> 鉄棒・遊具等の被害
(渡り廊下)			<input type="checkbox"/> EXP. J等接続部の亀裂、破損	(プール)			<input type="checkbox"/> ろ過器の破損等	(外構)				<input type="checkbox"/> 自転車置き場の被害(土間亀裂、傾斜等)
(渡り廊下)				(プール)			<input type="checkbox"/> 給排水配管・循環用配管の破断・破損等	(外構)				
(渡り廊下)				(プール)			<input type="checkbox"/> 周囲フェンス・付属室等の被害	(外構)				
・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 流失工作物 ()												
特記事項等												
農場困障(ブロック)の傾倒、鋼管電柱先端部折損												
土地	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし		被害箇所	<input type="checkbox"/> 校庭	<input checked="" type="checkbox"/> 通学路	<input type="checkbox"/> 駐車場	<input checked="" type="checkbox"/> その他 (テニスコート)					
	< 被害の概要 >											
	(共通) <input type="checkbox"/> 法面・擁壁の被害(崩落、擁壁の撓み等) <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト舗装等のクラック、沈下等 <input type="checkbox"/> 側溝の沈下、傾斜等											
特記事項等												
通学階段コンクリート破損、テニスコート亀裂												
設備	<input checked="" type="checkbox"/> 被害あり <input type="checkbox"/> 被害なし		< 被害の概要 >									
	低温恒温乾燥機、ふ卵器、生物顕微鏡、クリーンベンチ、薬品庫の破損											
	・津波流失 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無											
特記事項等												
避難所としての使用 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 使用施設 <input type="checkbox"/> 校舎 <input checked="" type="checkbox"/> 屋体 <input checked="" type="checkbox"/> 武道場 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (日就記念会館)												
使用期間 平成23年 3月 12日 ~ 6月 30日												
・学校再開に伴う他の学校施設等の借用 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 借用先 巨理町中央公民館(入学式)												
・応急仮設校舎の対応 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 設置場所												
使用期間 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日												
・災害復旧完了 平成 24年 3月 29日												
特記事項等												
国庫補助申請 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 災害査定回数 1回 国庫補助金額合計 9,024千円												
特別財政援助 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 援助率 H23年度 0.792 H24年度 H25年度												