



# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |            |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊    |
| 箇所番号    | N105K0143  |
| 箇所名     | 大沢2        |
| 所在地     | 仙台市泉区大沢3丁目 |
| 調査機関    | 宮城県仙台土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県


測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHf 444。本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
|------|-------|

|         |      |           |     |     |     |            |
|---------|------|-----------|-----|-----|-----|------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N105K0143 | 箇所名 | 大沢2 | 所在地 | 仙台市泉区大沢3丁目 |
|---------|------|-----------|-----|-----|-----|------------|



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |      |           |     |     |     |            |
|---------|------|-----------|-----|-----|-----|------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N105K0143 | 箇所名 | 大沢2 | 所在地 | 仙台市泉区大沢3丁目 |
|---------|------|-----------|-----|-----|-----|------------|

[illegible]

# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |             |
|---------|-------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊     |
| 箇所番号    | N105K0149   |
| 箇所名     | 虹の丘2        |
| 所在地     | 仙台市泉区虹の丘1丁目 |
| 調査機関    | 宮城県仙台土木事務所  |



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県


測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHf 444。本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
|------|-------|

|         |      |           |     |      |     |             |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|-------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N105K0149 | 箇所名 | 虹の丘2 | 所在地 | 仙台市泉区虹の丘1丁目 |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|-------------|



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |


|         |      |           |     |      |     |             |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|-------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N105K0149 | 箇所名 | 虹の丘2 | 所在地 | 仙台市泉区虹の丘1丁目 |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|-------------|

[illegible]


# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |            |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊    |
| 箇所番号    | N105K0153  |
| 箇所名     | 大沢3        |
| 所在地     | 仙台市泉区大沢3丁目 |
| 調査機関    | 宮城県仙台土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県


測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHf 444。本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
|------|-------|

|         |      |           |     |     |     |            |
|---------|------|-----------|-----|-----|-----|------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N105K0153 | 箇所名 | 大沢3 | 所在地 | 仙台市泉区大沢3丁目 |
|---------|------|-----------|-----|-----|-----|------------|



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |      |           |     |     |     |            |
|---------|------|-----------|-----|-----|-----|------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N105K0153 | 箇所名 | 大沢3 | 所在地 | 仙台市泉区大沢3丁目 |
|---------|------|-----------|-----|-----|-----|------------|

[illegible]

# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |            |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊    |
| 箇所番号    | N105K0156  |
| 箇所名     | 上谷刈2       |
| 所在地     | 仙台市泉区上谷刈   |
| 調査機関    | 宮城県仙台土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


宮城県

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
|------|-------|

|         |      |           |     |      |     |          |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N105K0156 | 箇所名 | 上谷刈2 | 所在地 | 仙台市泉区上谷刈 |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|----------|



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |      |           |     |      |     |          |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N105K0156 | 箇所名 | 上谷刈2 | 所在地 | 仙台市泉区上谷刈 |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|----------|

[illegible]

# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |            |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊    |
| 箇所番号    | N105K0167  |
| 箇所名     | 上谷刈3       |
| 所在地     | 仙台市泉区上谷刈   |
| 調査機関    | 宮城県仙台土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県


測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHf 444。本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

調査年度 令和6年度

|         |      |           |     |      |     |          |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N105K0167 | 箇所名 | 上谷刈3 | 所在地 | 仙台市泉区上谷刈 |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|----------|



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |


|         |      |           |     |      |     |          |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N105K0167 | 箇所名 | 上谷刈3 | 所在地 | 仙台市泉区上谷刈 |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|----------|

[illegible]

# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |            |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊    |
| 箇所番号    | N105K0168  |
| 箇所名     | 桂2         |
| 所在地     | 仙台市泉区桂4丁目  |
| 調査機関    | 宮城県仙台土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


宮城県

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
|------|-------|

|         |      |           |     |    |     |           |
|---------|------|-----------|-----|----|-----|-----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N105K0168 | 箇所名 | 桂2 | 所在地 | 仙台市泉区桂4丁目 |
|---------|------|-----------|-----|----|-----|-----------|



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |


|         |      |           |     |    |     |           |
|---------|------|-----------|-----|----|-----|-----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N105K0168 | 箇所名 | 桂2 | 所在地 | 仙台市泉区桂4丁目 |
|---------|------|-----------|-----|----|-----|-----------|

[illegible]

# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |            |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊    |
| 箇所番号    | N105K0170  |
| 箇所名     | 上谷刈4       |
| 所在地     | 仙台市泉区上谷刈   |
| 調査機関    | 宮城県仙台土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


宮城県

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
|------|-------|

|         |      |           |     |      |     |          |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N105K0170 | 箇所名 | 上谷刈4 | 所在地 | 仙台市泉区上谷刈 |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|----------|



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |


|         |      |           |     |      |     |          |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N105K0170 | 箇所名 | 上谷刈4 | 所在地 | 仙台市泉区上谷刈 |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|----------|

[illegible]


# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |            |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊    |
| 箇所番号    | N105K0172  |
| 箇所名     | 七北田8       |
| 所在地     | 仙台市泉区七北田   |
| 調査機関    | 宮城県仙台土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


宮城県

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
|------|-------|

|         |      |           |     |      |     |          |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N105K0172 | 箇所名 | 七北田8 | 所在地 | 仙台市泉区七北田 |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|----------|



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |


|         |      |           |     |      |     |          |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N105K0172 | 箇所名 | 七北田8 | 所在地 | 仙台市泉区七北田 |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|----------|

[illegible][illegible]

# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |            |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊    |
| 箇所番号    | N105K0180  |
| 箇所名     | 加茂1        |
| 所在地     | 仙台市泉区加茂1丁目 |
| 調査機関    | 宮城県仙台土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県


測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHf 444。本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
|------|-------|

|         |      |           |     |     |     |            |
|---------|------|-----------|-----|-----|-----|------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N105K0180 | 箇所名 | 加茂1 | 所在地 | 仙台市泉区加茂1丁目 |
|---------|------|-----------|-----|-----|-----|------------|



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |      |           |     |     |     |            |
|---------|------|-----------|-----|-----|-----|------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N105K0180 | 箇所名 | 加茂1 | 所在地 | 仙台市泉区加茂1丁目 |
|---------|------|-----------|-----|-----|-----|------------|

[illegible]

# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |             |
|---------|-------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊     |
| 箇所番号    | N105K0182   |
| 箇所名     | 虹の丘3        |
| 所在地     | 仙台市泉区虹の丘4丁目 |
| 調査機関    | 宮城県仙台土木事務所  |



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


宮城県

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
|------|-------|

|         |      |           |     |      |     |             |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|-------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N105K0182 | 箇所名 | 虹の丘3 | 所在地 | 仙台市泉区虹の丘4丁目 |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|-------------|



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |


|         |      |           |     |      |     |             |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|-------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N105K0182 | 箇所名 | 虹の丘3 | 所在地 | 仙台市泉区虹の丘4丁目 |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|-------------|

[illegible]

# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |            |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊    |
| 箇所番号    | N105K0183  |
| 箇所名     | 桂1         |
| 所在地     | 仙台市泉区桂4丁目  |
| 調査機関    | 宮城県仙台土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


宮城県

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
|------|-------|

|         |      |           |     |    |     |           |
|---------|------|-----------|-----|----|-----|-----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N105K0183 | 箇所名 | 桂1 | 所在地 | 仙台市泉区桂4丁目 |
|---------|------|-----------|-----|----|-----|-----------|



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |


|         |      |           |     |    |     |           |
|---------|------|-----------|-----|----|-----|-----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N105K0183 | 箇所名 | 桂1 | 所在地 | 仙台市泉区桂4丁目 |
|---------|------|-----------|-----|----|-----|-----------|

[illegible]

# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |            |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊    |
| 箇所番号    | N105K0192  |
| 箇所名     | 七北田9       |
| 所在地     | 仙台市泉区七北田   |
| 調査機関    | 宮城県仙台土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県


測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHf 444。本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
|------|-------|

|         |      |           |     |      |     |          |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N105K0192 | 箇所名 | 七北田9 | 所在地 | 仙台市泉区七北田 |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|----------|



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |


|         |      |           |     |      |     |          |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N105K0192 | 箇所名 | 七北田9 | 所在地 | 仙台市泉区七北田 |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|----------|

[illegible]

# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |            |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊    |
| 箇所番号    | N105K0196  |
| 箇所名     | 七北田10      |
| 所在地     | 仙台市泉区七北田   |
| 調査機関    | 宮城県仙台土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


宮城県

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
|------|-------|

|         |      |           |     |       |     |          |
|---------|------|-----------|-----|-------|-----|----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N105K0196 | 箇所名 | 七北田10 | 所在地 | 仙台市泉区七北田 |
|---------|------|-----------|-----|-------|-----|----------|



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |      |           |     |       |     |          |
|---------|------|-----------|-----|-------|-----|----------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N105K0196 | 箇所名 | 七北田10 | 所在地 | 仙台市泉区七北田 |
|---------|------|-----------|-----|-------|-----|----------|

[illegible]


# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |            |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊    |
| 箇所番号    | N105K0202  |
| 箇所名     | 明通1        |
| 所在地     | 仙台市泉区明通4丁目 |
| 調査機関    | 宮城県仙台土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県


測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHf 444。本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
|------|-------|

|         |      |           |     |     |     |            |
|---------|------|-----------|-----|-----|-----|------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N105K0202 | 箇所名 | 明通1 | 所在地 | 仙台市泉区明通4丁目 |
|---------|------|-----------|-----|-----|-----|------------|



## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |      |           |     |     |     |            |
|---------|------|-----------|-----|-----|-----|------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N105K0202 | 箇所名 | 明通1 | 所在地 | 仙台市泉区明通4丁目 |
|---------|------|-----------|-----|-----|-----|------------|

[illegible]