


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N105K0274
箇所名	寺岡1
所在地	仙台市泉区寺岡2丁目
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


宮城県

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0274	箇所名	寺岡1	所在地	仙台市泉区寺岡2丁目
---------	------	-----------	-----	-----	-----	------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	


急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0274	箇所名	寺岡1	所在地	仙台市泉区寺岡2丁目
---------	------	-----------	-----	-----	-----	------------

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N105K0276
箇所名	紫山1
所在地	仙台市泉区紫山1丁目
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


宮城県

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0276	箇所名	紫山1	所在地	仙台市泉区紫山1丁目
---------	------	-----------	-----	-----	-----	------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	


急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0276	箇所名	紫山1	所在地	仙台市泉区紫山1丁目
---------	------	-----------	-----	-----	-----	------------

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N105K0279
箇所名	実沢4
所在地	仙台市泉区実沢
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県


測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHf 444。本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0279	箇所名	実沢4	所在地	仙台市泉区実沢
---------	------	-----------	-----	-----	-----	---------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	


急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0279	箇所名	実沢4	所在地	仙台市泉区実沢
---------	------	-----------	-----	-----	-----	---------

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N105K0280
箇所名	南中山1
所在地	仙台市泉区南中山1丁目
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


宮城県

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0280	箇所名	南中山1	所在地	仙台市泉区南中山1丁目
---------	------	-----------	-----	------	-----	-------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0280	箇所名	南中山1	所在地	仙台市泉区南中山1丁目
---------	------	-----------	-----	------	-----	-------------

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N105K0284
箇所名	実沢1
所在地	仙台市泉区実沢字涌上り屋敷
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


宮城県

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0284	箇所名	実沢1	所在地	仙台市泉区実沢字涌上り屋敷
---------	------	-----------	-----	-----	-----	---------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0284	箇所名	実沢1	所在地	仙台市泉区実沢字涌上り屋敷
---------	------	-----------	-----	-----	-----	---------------

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N105K0285
箇所名	実沢3
所在地	仙台市泉区実沢字上ノ台
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


宮城県

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHf 444。本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0285	箇所名	実沢3	所在地	仙台市泉区実沢字上ノ台	調査年度	令和6年度
---------	------	-----------	-----	-----	-----	-------------	------	-------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0285	箇所名	実沢3	所在地	仙台市泉区実沢字上ノ台
---------	------	-----------	-----	-----	-----	-------------

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N105K0293
箇所名	北中山1
所在地	仙台市泉区北中山1丁目
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


宮城県

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0293	箇所名	北中山1	所在地	仙台市泉区北中山1丁目
---------	------	-----------	-----	------	-----	-------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	


急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0293	箇所名	北中山1	所在地	仙台市泉区北中山1丁目
---------	------	-----------	-----	------	-----	-------------

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N105K0301
箇所名	根白石1
所在地	仙台市泉区根白石
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


宮城県

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0301	箇所名	根白石1	所在地	仙台市泉区根白石
---------	------	-----------	-----	------	-----	----------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	


急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0301	箇所名	根白石1	所在地	仙台市泉区根白石
---------	------	-----------	-----	------	-----	----------

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N105K0305-1
箇所名	北中山2
所在地	仙台市泉区北中山1丁目
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県


測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHf 444。本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0305-1	箇所名	北中山2	所在地	仙台市泉区北中山1丁目
---------	------	-------------	-----	------	-----	-------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	


急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0305-1	箇所名	北中山2	所在地	仙台市泉区北中山1丁目
---------	------	-------------	-----	------	-----	-------------

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N105K0305-2
箇所名	北中山3
所在地	仙台市泉区北中山2丁目
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


宮城県

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0305-2	箇所名	北中山3	所在地	仙台市泉区北中山2丁目
---------	------	-------------	-----	------	-----	-------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	


急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0305-2	箇所名	北中山3	所在地	仙台市泉区北中山2丁目
---------	------	-------------	-----	------	-----	-------------

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N105K0308
箇所名	根白石2
所在地	仙台市泉区根白石
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県


測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHf 444。本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0308	箇所名	根白石2	所在地	仙台市泉区根白石
---------	------	-----------	-----	------	-----	----------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	


急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0308	箇所名	根白石2	所在地	仙台市泉区根白石
---------	------	-----------	-----	------	-----	----------

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N105K0310
箇所名	根白石3
所在地	仙台市泉区根白石
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県


測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHf 444。本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度 令和6年度

急傾斜地の位置 箇所番号 N105K0310 箇所名 根白石3 所在地 仙台市泉区根白石



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	


急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0310	箇所名	根白石3	所在地	仙台市泉区根白石
---------	------	-----------	-----	------	-----	----------

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N105K0328
箇所名	実沢6
所在地	仙台市泉区実沢
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


宮城県

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度 令和6年度


急傾斜地の位置 箇所番号 N105K0328 箇所名 実沢6 所在地 仙台市泉区実沢



危害のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域)	
著しい危害のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域)	
土石等の(移動)高さが1m以下の場合 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域	
土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
それ以外の区域	

凡例

■ 上端	— 横断測線
▲ 下端	



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0328	箇所名	実沢6	所在地	仙台市泉区実沢
---------	------	-----------	-----	-----	-----	---------

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N105K0335
箇所名	実沢7
所在地	仙台市泉区実沢
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)


宮城県

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0335	箇所名	実沢7	所在地	仙台市泉区実沢
---------	------	-----------	-----	-----	-----	---------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

急傾斜地の位置	箇所番号	N105K0335	箇所名	実沢7	所在地	仙台市泉区実沢
---------	------	-----------	-----	-----	-----	---------

[illegible][illegible]