


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N361K0004
箇所名	中原の3
所在地	亶理郡亶理町吉田字中原
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N361K0004	箇所名	中原の3	所在地	亶理郡亶理町吉田字中原
---------	------	-----------	-----	------	-----	-------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)


告示番号	
告示年月日	

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N361K0005
箇所名	中原の4
所在地	亶理郡亶理町吉田字中原
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N361K0005	箇所名	中原の4	所在地	亶理郡亶理町吉田字中原
---------	------	-----------	-----	------	-----	-------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	


急傾斜地の位置	箇所番号	N361K0005	箇所名	中原の4	所在地	亶理郡亶理町吉田字中原
---------	------	-----------	-----	------	-----	-------------

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N361K0006
箇所名	中原の5
所在地	亶理郡亶理町吉田字中原
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N361K0006	箇所名	中原の5	所在地	亶理郡亶理町吉田字中原
---------	------	-----------	-----	------	-----	-------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N361K0012
箇所名	中原の6
所在地	亶理郡亶理町吉田字中原
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度 令和6年度

急傾斜地の位置	箇所番号	N361K0012	箇所名	中原の6	所在地	亶理郡亶理町吉田字中原
---------	------	-----------	-----	------	-----	-------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	


急傾斜地の位置	箇所番号	N361K0012	箇所名	中原の6	所在地	亶理郡亶理町吉田字中原
---------	------	-----------	-----	------	-----	-------------

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N361K0014
箇所名	長井戸
所在地	亶理郡亶理町長瀬字長井戸・吉田字宮前
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N361K0014	箇所名	長井戸	所在地	亶理郡亶理町長瀬字長井戸・吉田字宮前
---------	------	-----------	-----	-----	-----	--------------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

急傾斜地の位置	箇所番号	N361K0014	箇所名	長井戸	所在地	亘理郡亘理町長瀬字長井戸・吉田字宮前
---------	------	-----------	-----	-----	-----	--------------------

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N361K0015
箇所名	長峯
所在地	亶理郡亶理町長瀬字長峯、鹿野
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N361K0015	箇所名	長峯	所在地	亶理郡亶理町長瀬字長峯、鹿野
---------	------	-----------	-----	----	-----	----------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)


告示番号	
告示年月日	

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N361K0017
箇所名	河原
所在地	亶理郡亶理町長瀬字河原、堂前
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N361K0017	箇所名	河原	所在地	亶理郡亶理町長瀬字河原、堂前
---------	------	-----------	-----	----	-----	----------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N361K0020
箇所名	坂下2
所在地	亶理郡亶理町長瀬字坂下
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N361K0020	箇所名	坂下2	所在地	亶理郡亶理町長瀬字坂下
---------	------	-----------	-----	-----	-----	-------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N361K0023
箇所名	龍円寺前1
所在地	亶理郡亶理町字龍円寺前、卑下入
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

急傾斜地の位置	箇所番号	N361K0023	箇所名	龍門寺前1	所在地	亶理郡亶理町字龍門寺前、卑下入	調査年度	令和6年度
---------	------	-----------	-----	-------	-----	-----------------	------	-------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

急傾斜地の位置	箇所番号	N361K0023	箇所名	龍円寺前1	所在地	亶理郡亶理町字龍円寺前、卑下入
---------	------	-----------	-----	-------	-----	-----------------

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N361K0025
箇所名	龍円寺前2
所在地	亶理郡亶理町字龍円寺前
調査機関	宮城県仙台土木事務所



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N361K0025	箇所名	龍門寺前2	所在地	亶理郡亶理町字龍門寺前
---------	------	-----------	-----	-------	-----	-------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

急傾斜地の位置	箇所番号	N361K0025	箇所名	龍田寺前2	所在地	亶理郡亶理町字龍田寺前
---------	------	-----------	-----	-------	-----	-------------

[illegible]