

第 2 報

～平成20年岩手・宮城内陸地震(以下「地震」という)～

1 地震に伴う下水道施設の被災の確認状況について

①処理場の状況

◎迫川流域下水道の処理場 水処理には影響無し。詳細確認中。

◎単独公共下水道の花山浄化センター・瀬峰・高清水浄化センター被災無し。
鶯沢浄化センター放流渠損傷。詳細は確認中。水処理には影響無し。

②管きよの状況

◎迫川流域下水道：マンホールの隆起陥没等22箇所発生。ポンプ場の構内沈下1箇所発生。

◎単独公共下水道：管きよの被災約3km(詳細確認中)。マンホールの被災58箇所。

③管きよ1次調査の状況

◎単独公共下水道の管きよ・マンホール全量目視調査については下記により実施中。

単独公共下水道の
調査に従事

- ・宮城県土木部下水道課
- ・宮城県内市町村職員
- ・(社)宮城県建設センター
- ・(社)全国上下水道コンサルタント協会東北支部
- ・(社)日本下水道管路管理業協会東北支部



区分		全量目視調査						累計	進捗率
		全数量	6月17日(火)まで	6月18日(水)	6月19日(木)	6月20日(金)	6月21日(土)		
単独公共 下水道	管きよ(km)	145.0	17.8	42.0				59.8	41.2%
	マンホール(基)	2,904.0	568.0	830.0				1,398.0	48.1%
調査従事人数			91名	124名					

単独公共下水道の全数量調査箇所・・・栗原市(旧鶯沢町・旧一迫町・旧栗駒町・旧築館町・旧花山村)

2 地震による下水道施設の被災状況

