

# 第 3 報

## ～平成20年岩手・宮城内陸地震(以下「地震」という)～

### 1 地震に伴う下水道施設被害の状況について

#### ①処理場の状況


- ◎迫川流域下水道の処理場 水処理には影響無し。
- ◎単独公共下水道の花山浄化センター・瀬峰・高清水浄化センター被災無し。鶯沢浄化センター放流渠損傷。水処理には影響無し。

#### ②管きよの状況

- ◎迫川流域下水道:マンホールの隆起陥没等22箇所発生。ポンプ場の構内沈下1箇所発生。
- ◎単独公共下水道:管きよの被災約3km(詳細確認中)。マンホールの被災58箇所。

#### ③管きよ1次調査の状況

◎6月17日(火)午前10時に、下記構成員により「栗原市下水道支援現地対策本部」を設置し、単独公共下水道の管きよ・マンホールの全量目視調査を実施中。



区分		全量目視調査						
		全数量	6月17日(火)まで	6月18日(水)	6月19日(木)	6月20日(金)	累計	進捗率
単独公共下水道	管きよ(km)	150.2	17.8	66.2			84.0	55.9%
	マンホール(基)	3,074.0	568.0	1,421.0			1,989.0	64.7%
調査従事人数			91名	125名	139名		355名	
調査区域			旧鶯沢町	旧鶯沢町 旧一迫町 旧花山村	旧一迫町 旧花山村 旧栗駒町 旧築館町			

※6月20日(金)全量目視調査完了を目指す

### 2 栗原市下水道支援現地対策本部の状況



現地対策本部での作業状況



管きよ・マンホールの全量目視調査の状況



### 3 地震による下水道施設の被災状況

マンホールの隆起状況 (旧鶯沢町)



管きよ上の路面の沈下 (旧栗駒町・栗駒第2ポンプ場付近)

