

▼表2-4-3-4 古川地域主要地点水準測量結果

【環境対策課】

水準点 番号	所在地	変 動 量(mm)								昭和50年度 からの 変動量(mm) (※2)	備考
		平成 28年度	平成 29年度 (※1)	平成 30年度	令和 元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度		
A	大崎市江合本町二丁目	+1	-	-1	+2	+2	+1	0	1	+27	S59新設H3再設
5420	大崎市古川北町五丁目	-3	-	-5	0	-3	-4	-3	-3	-267	S51移設
1	大崎市北町五丁目	0	-	0	+1	-1	0	-1	0	-31	
2	大崎市北町一丁目	+2	-	-7	+1	-2	-2	-3	-2	-172	H27移設
3	大崎市中里二丁目	+1	-	-4	+1	-4	-1	-5	-3	-178	
11	大崎市駅南二丁目	+2	-	-2	+1	0	-2	-5	-2	-44	S58新設
14	大崎市旭	+2	-	-3	+3	+1	-2	-6	-3	-117	H11年新設
12-1	大崎市旭	-5	-	-15	-2	-6	-9	-14	-9	-195	H18新設
12	大崎市旭	-1	-	-7	-1	-3	-7	-11	-5	-408	S58新設
4	大崎市中里	+3	-	-1	+2	+1	-1	-2	0	-37	
5419	大崎市中島町	+3	-	-3	+2	+1	-2	-2	-1	-75	H14移設
5	大崎市栄町	0	-	-9	0	-5	-3	-8	-5	-250	H22移設
6	大崎市城西一丁目	0	-	-6	-26	-2	-2	-2	-2	-31	R1異常点
7	大崎市諏訪一丁目	+1	-	-4	+1	-1	-1	-2	0	-18	
8	大崎市二ノ構	-1	-	-5	+2	-1	-3	-1	-1	-77	
C	大崎市七日町	0	-	-3	+2	0	-1	-1	-	+20	S58新設H15新設H4観測後設置
9	大崎市前田町	-1	-	-4	+3	0	-1	-1	-1	-9	
13	大崎市大宮八丁目	-2	-	-6	+3	-3	-1	-4	-1	-76	H元新設
13-1	大崎市大宮八丁目	-2	-	-6	+3	-3	-1	-4	-1	-37	H18新設
10	大崎市若葉町二丁目	-3	-	-9	+2	-5	-3	-6	-2	-242	
15	大崎市穂波	-	-	-	-1	-6	-9	-9	-7	-32	H30年新設

※1 平成29年度は欠測

※2 移設等したものは移設等年度からの変動量