

土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 位置図

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N501K0038
箇所名	中山
所在地	遠田郡涌谷町太田字中山、字沢田、字侍井
調査機関	宮城県北部土木事務所



概況図(S=1:25,000)



位置図(S=1:200,000)

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製) R 6JHf 504」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 令和6年度

急傾斜地の位置	箇所番号	N501K0038	箇所名	中山	所在地	遠田郡涌谷町太田字中山、字沢田、字侍井
---------	------	-----------	-----	----	-----	---------------------



凡例	■ 上端	— 横断測線	— 危害のおそれのある土地の区域	— 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える範囲
	▲ 下端		— 著しい危害のおそれのある土地の区域	— 土石等の堆積高が3mを超える範囲

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

[illegible]

土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)


表紙 位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N501K0039
箇所名	貝坂
所在地	遠田郡涌谷町小塚字貝坂
調査機関	宮城県北部土木事務所

告示番号	
告示年月日	



概況図(S=1:25,000)



位置図(S=1:200,000)

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHf 504」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N501K0039	箇所名	貝坂	所在地	遠田郡涌谷町小塚字貝坂
---------	------	-----------	-----	----	-----	-------------



凡例	■ 上端	— 横断測線	— 危害のおそれのある土地の区域	— 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える範囲
	▲ 下端		— 著しい危害のおそれのある土地の区域	— 土石等の堆積高が3mを超える範囲

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項


[illegible]

土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)


表紙 位置図

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N501K0042
箇所名	桜清水の2
所在地	遠田郡涌谷町小塚字桜清水
調査機関	宮城県北部土木事務所



概況図(S=1:25,000)



位置図(S=1:200,000)


「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHf 504」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

急傾斜地の位置	箇所番号	N501K0042	箇所名	桜清水の2	所在地	遠田郡涌谷町小塚字桜清水	調査年度	令和6年度
---------	------	-----------	-----	-------	-----	--------------	------	-------



凡例	■ 上端	— 横断測線	— 危害のおそれのある土地の区域	— 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える範囲
	▲ 下端		— 著しい危害のおそれのある土地の区域	— 土石等の堆積高が3mを超える範囲

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項



[illegible]

土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 位置図

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N501K0045-2
箇所名	桜清水の3
所在地	遠田郡涌谷町小塚字桜清水
調査機関	宮城県北部土木事務所



位置図(S=1:200,000)

概況図(S=1:25,000)

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製) R 6JHf 504」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度	令和6年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N501K0045-2	箇所名	桜清水の3	所在地	遠田郡涌谷町小塚字桜清水
---------	------	-------------	-----	-------	-----	--------------



凡例	■ 上端	— 横断測線	— 危害のおそれのある土地の区域	— 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える範囲
	▲ 下端		— 著しい危害のおそれのある土地の区域	— 土石等の堆積高が3mを超える範囲

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

[illegible]