

# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 位置図

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |                |
|---------|----------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊        |
| 箇所番号    | N501K0117      |
| 箇所名     | 垂氷山道上          |
| 所在地     | 遠田郡涌谷町下郡字垂氷山道上 |
| 調査機関    | 宮城県北部土木事務所     |



概況図(S=1:25,000)



位置図(S=1:200,000)

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製) R 6JHf 504」本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
|------|-------|

|         |      |           |     |       |     |                |
|---------|------|-----------|-----|-------|-----|----------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N501K0117 | 箇所名 | 垂氷山道上 | 所在地 | 遠田郡涌谷町下郡字垂氷山道上 |
|---------|------|-----------|-----|-------|-----|----------------|



|    |      |        |                     |                                          |
|----|------|--------|---------------------|------------------------------------------|
| 凡例 | ■ 上端 | — 横断測線 | — 危害のおそれのある土地の区域    | — 土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える範囲 |
|    | ▲ 下端 |        | — 著しい危害のおそれのある土地の区域 | — 土石等の堆積高が3mを超える範囲                       |

## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

## 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

[illegible]

# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)


表紙 位置図

|         |             |
|---------|-------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊     |
| 箇所番号    | N501K0118   |
| 箇所名     | 永根の1        |
| 所在地     | 遠田郡涌谷町上郡字永根 |
| 調査機関    | 宮城県北部土木事務所  |



位置図(S=1:200,000)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |



概況図(S=1:25,000)

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製) R 6JHf 504」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
|------|-------|

|         |      |           |     |      |     |             |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|-------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N501K0118 | 箇所名 | 永根の1 | 所在地 | 遠田郡涌谷町上郡字永根 |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|-------------|



|    |      |        |                     |                                          |
|----|------|--------|---------------------|------------------------------------------|
| 凡例 | ■ 上端 | — 横断測線 | — 危害のおそれのある土地の区域    | — 土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える範囲 |
|    | ▲ 下端 |        | — 著しい危害のおそれのある土地の区域 | — 土石等の堆積高が3mを超える範囲                       |

## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

## 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項


[illegible]

# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 位置図

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

|         |             |
|---------|-------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊     |
| 箇所番号    | N501K0120   |
| 箇所名     | 寺林          |
| 所在地     | 遠田郡涌谷町上郡字寺林 |
| 調査機関    | 宮城県北部土木事務所  |



概況図(S=1:25,000)



位置図(S=1:200,000)

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製) R 6JHf 504」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
|------|-------|

|         |      |           |     |    |     |             |
|---------|------|-----------|-----|----|-----|-------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N501K0120 | 箇所名 | 寺林 | 所在地 | 遠田郡涌谷町上郡字寺林 |
|---------|------|-----------|-----|----|-----|-------------|



|    |      |        |                     |                                          |
|----|------|--------|---------------------|------------------------------------------|
| 凡例 | ■ 上端 | — 横断測線 | — 危害のおそれのある土地の区域    | — 土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える範囲 |
|    | ▲ 下端 |        | — 著しい危害のおそれのある土地の区域 | — 土石等の堆積高が3mを超える範囲                       |

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

## 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

[illegible]

# 土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)


表紙 位置図

|         |             |
|---------|-------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊     |
| 箇所番号    | N501K0121   |
| 箇所名     | 永根の2        |
| 所在地     | 遠田郡涌谷町上郡字永根 |
| 調査機関    | 宮城県北部土木事務所  |

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |



概況図(S=1:25,000)



位置図(S=1:200,000)

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製) R 6JHf 504」本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
|------|-------|

|         |      |           |     |      |     |             |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|-------------|
| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N501K0121 | 箇所名 | 永根の2 | 所在地 | 遠田郡涌谷町上郡字永根 |
|---------|------|-----------|-----|------|-----|-------------|



|    |      |        |                     |                                          |
|----|------|--------|---------------------|------------------------------------------|
| 凡例 | ■ 上端 | — 横断測線 | — 危害のおそれのある土地の区域    | — 土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える範囲 |
|    | ▲ 下端 |        | — 著しい危害のおそれのある土地の区域 | — 土石等の堆積高が3mを超える範囲                       |

## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

|       |  |
|-------|--|
| 告示番号  |  |
| 告示年月日 |  |

## 建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

[illegible]