

漏水等事故発生箇所・対応状況について(令和7年9月11日13時現在)

番号	発生年月日	幹線・枝線名	発生箇所	施設概要	送水 停止 有無	復旧・対応状況	復旧時期
①	令和7年 9月11日	大衡枝線	大衡受水地内	上水管 DIPΦ400	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 漏水箇所確認 <input type="checkbox"/> 漏水原因特定 () <input type="checkbox"/> 復旧作業中 <input type="checkbox"/> 復旧完了 <input type="checkbox"/> その他 ()	<input checked="" type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 完了見込 <input type="checkbox"/> 完了済 <input type="checkbox"/> その他 ()
②					<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 調査中 <input type="checkbox"/> 漏水原因特定 () <input type="checkbox"/> 復旧作業中 <input type="checkbox"/> 復旧完了 <input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> 未定 <input type="checkbox"/> 完了見込 <input type="checkbox"/> 完了済 <input type="checkbox"/> その他 ()