

漏水等事故発生箇所・対応状況について(令和7年9月12日17時現在)

番号	発生年月日	幹線・枝線名	発生箇所	施設概要	送水 停止 有無	復旧・対応状況	復旧時期
①	令和7年 9月11日	大衡枝線	大衡受水地内	上水管 DIPΦ400	☐ 有 ☒ 無	☐ 漏水箇所確認 ☐ 漏水原因特定 () ☐ 復旧作業中 ☒ 復旧完了 ☒ その他 (水質検査を実施したところ、自然湧 水であることが判明しました。)	☐ 未定 ☐ 完了見込 ☒ 完了済 ☐ その他 ()
②					☐ 有 ☐ 無	☐ 調査中 ☐ 漏水原因特定 () ☐ 復旧作業中 ☐ 復旧完了 ☐ その他 ()	☐ 未定 ☐ 完了見込 ☐ 完了済 ☐ その他 ()