


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N581K0111
箇所名	針浜11
所在地	牡鹿郡女川町針浜
調査機関	宮城県東部土木事務所



宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0111 箇所名 針浜11 所在地 牡鹿郡女川町針浜

調査年度 令和6年度



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

急傾斜地の位置	箇所番号	N581K0111		箇所名	針浜11	所在地	牡鹿郡女川町針浜	
横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力			土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域	それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域	それ以外の区域			
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)
1 ~ 2	108.7	1.0	100.0	1.0	—	—	12.7	2.6
2 ~ 3	108.7	1.0	100.0	1.0	—	—	13.1	2.6
3 ~ 4	115.7	1.0	100.0	1.0	—	—	13.1	2.6
4 ~ 5	115.7	1.0	100.0	1.0	—	—	12.3	2.5
5 ~ 6	114.0	1.0	100.0	1.0	—	—	12.3	2.5
6 ~ 7	119.1	1.0	100.0	1.0	—	—	12.1	2.4
7 ~ 8	119.5	1.0	100.0	1.0	—	—	11.8	2.4
8 ~ 9	124.6	1.0	100.0	1.0	—	—	11.9	2.4
9 ~ 10	124.6	1.0	100.0	1.0	—	—	12.0	2.4
10 ~ 11	114.1	1.0	100.0	1.0	—	—	12.3	2.5
11 ~ 12	113.0	1.0	100.0	1.0	—	—	12.3	2.5
12 ~ 13	113.8	1.0	100.0	1.0	—	—	12.1	2.4
13 ~ 14	—	—	100.0	1.0	—	—	11.9	2.4
14 ~ 15	—	—	96.7	1.0	—	—	12.2	2.5
15 ~ 16	—	—	94.6	1.0	—	—	12.2	2.5
16 ~ 17	—	—	80.8	1.0	—	—	10.0	2.0
17 ~ 18	—	—	71.2	1.0	—	—	10.0	2.0
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N581K0112
箇所名	針浜12
所在地	牡鹿郡女川町針浜
調査機関	宮城県東部土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 令和6年度

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0112 箇所名 針浜12 所在地 牡鹿郡女川町針浜



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N581K0114
箇所名	浦宿浜1
所在地	牡鹿郡女川町浦宿浜
調査機関	宮城県東部土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 令和6年度

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0114 箇所名 浦宿浜1 所在地 牡鹿郡女川町浦宿浜



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N581K0115
箇所名	浦宿浜2
所在地	牡鹿郡女川町浦宿浜
調査機関	宮城県東部土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 令和6年度

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0115 箇所名 浦宿浜2 所在地 牡鹿郡女川町浦宿浜



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	


建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

急傾斜地の位置	箇所番号	N581K0115		箇所名	浦宿浜2	所在地	牡鹿郡女川町浦宿浜	
横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力			土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)
1 ~ 2	—	—	71.3	1.0	—	—	9.1	1.8
2 ~ 3	—	—	77.9	1.0	—	—	9.1	1.8
3 ~ 4	—	—	83.9	1.0	—	—	9.1	1.8
4 ~ 5	—	—	83.9	1.0	—	—	8.6	1.7
5 ~ 6	—	—	89.0	1.0	—	—	9.5	1.9
6 ~ 7	—	—	91.9	1.0	—	—	9.5	1.9
7 ~ 8	—	—	91.9	1.0	—	—	9.2	1.9
8 ~ 9	—	—	70.9	1.0	—	—	10.2	2.1
9 ~ 10	—	—	61.3	1.0	—	—	11.7	2.3
10 ~ 11	—	—	53.5	1.0	—	—	12.2	2.4
11 ~ 12	—	—	48.1	1.0	—	—	12.5	2.5
12 ~ 13	—	—	65.9	1.0	—	—	12.5	2.5
13 ~ 14	—	—	83.8	1.0	—	—	10.8	2.2
14 ~ 15	—	—	84.6	1.0	—	—	9.3	1.9
15 ~ 16	—	—	84.6	1.0	—	—	9.2	1.9
16 ~ 17	—	—	84.2	1.0	—	—	8.4	1.7
17 ~ 18	—	—	67.8	1.0	—	—	8.1	1.6
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								
~								

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N581K0118
箇所名	針浜13
所在地	牡鹿郡女川町針浜、浦宿浜
調査機関	宮城県東部土木事務所



宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 令和6年度

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0118 箇所名 針浜13 所在地 牡鹿郡女川町針浜、浦宿浜



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N581K0119
箇所名	浦宿浜3
所在地	牡鹿郡女川町浦宿浜
調査機関	宮城県東部土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県


「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0119 箇所名 浦宿浜3 所在地 牡鹿郡女川町浦宿浜 調査年度 令和6年度



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N581K0121
箇所名	小乗浜1
所在地	牡鹿郡女川町小乗浜
調査機関	宮城県東部土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0121 箇所名 小乗浜1 所在地 牡鹿郡女川町小乗浜

調査年度 令和6年度



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)


告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N581K0123
箇所名	小乗浜2
所在地	牡鹿郡女川町小乗浜
調査機関	宮城県東部土木事務所



宮城県


「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0123 箇所名 小乗浜2 所在地 牡鹿郡女川町小乗浜 調査年度 令和6年度



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N581K0124
箇所名	小乗浜3
所在地	牡鹿郡女川町小乗浜
調査機関	宮城県東部土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0124 箇所名 小乗浜3 所在地 牡鹿郡女川町小乗浜

調査年度 令和6年度



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)


告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N581K0125
箇所名	鷺神浜1
所在地	牡鹿郡女川町鷺神浜
調査機関	宮城県東部土木事務所



宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0125 箇所名 鶯神浜1 所在地 牡鹿郡女川町鶯神浜

調査年度 令和6年度



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項