


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

| | |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| 箇所番号 | N581K0146 |
| 箇所名 | 浦宿浜13 |
| 所在地 | 牡鹿郡女川町浦宿浜 |
| 調査機関 | 宮城県東部土木事務所 |




「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0146 箇所名 浦宿浜13 所在地 牡鹿郡女川町浦宿浜 調査年度 令和6年度



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)


| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

| | |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| 箇所番号 | N581K0147 |
| 箇所名 | 浦宿浜14 |
| 所在地 | 牡鹿郡女川町浦宿浜 |
| 調査機関 | 宮城県東部土木事務所 |



宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0147 箇所名 浦宿浜14 所在地 牡鹿郡女川町浦宿浜

調査年度 令和6年度



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)


| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

| | |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| 箇所番号 | N581K0148 |
| 箇所名 | 浦宿浜15 |
| 所在地 | 牡鹿郡女川町浦宿浜 |
| 調査機関 | 宮城県東部土木事務所 |



宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0148 箇所名 浦宿浜15 所在地 牡鹿郡女川町浦宿浜

調査年度 令和6年度



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

| | |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| 箇所番号 | N581K0155 |
| 箇所名 | 鷺神浜2 |
| 所在地 | 牡鹿郡女川町鷺神浜 |
| 調査機関 | 宮城県東部土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)


| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0155 箇所名 鷺神浜2 所在地 牡鹿郡女川町鷺神浜

調査年度

令和6年度



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)


| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

| | |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| 箇所番号 | N581K0160 |
| 箇所名 | 浦宿浜16 |
| 所在地 | 牡鹿郡女川町浦宿浜 |
| 調査機関 | 宮城県東部土木事務所 |



「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0160 箇所名 浦宿浜16 所在地 牡鹿郡女川町浦宿浜

調査年度 令和6年度



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

| 急傾斜地の位置 | 箇所番号 | N581K0160 | | 箇所名 | 浦宿浜16 | | 所在地 | 牡鹿郡女川町浦宿浜 | | |
|---------|---|-----------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 横断測線の区間 | 土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力 | | | 土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力 | | | 横断測線の区間 | 土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力 | 土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力 | |
| | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域 | それ以外の区域 | | 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 | それ以外の区域 | | | 土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域 | それ以外の区域 | |
| | 力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²) | 土石等の高さ(m) | 力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²) | 土石等の高さ(m) | 力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²) | 土石等の高さ(m) | | 力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²) | 土石等の高さ(m) | 力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²) |
| 1 ~ 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 ~ 3 | — | — | 66.3 | 1.0 | — | — | 8.9 | 1.8 | — | |
| 3 ~ 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 ~ 5 | — | — | 66.3 | 1.0 | — | — | 9.4 | 1.9 | — | |
| 5 ~ 6 | — | — | 75.2 | 1.0 | — | — | 9.4 | 1.9 | — | |
| 6 ~ 7 | — | — | 80.0 | 1.0 | — | — | 8.4 | 1.7 | — | |
| 7 ~ 8 | — | — | 85.7 | 1.0 | — | — | 8.4 | 1.7 | — | |
| 8 ~ 9 | — | — | 85.7 | 1.0 | — | — | 8.3 | 1.7 | — | |
| 9 ~ 10 | — | — | 97.9 | 1.0 | — | — | 10.5 | 2.1 | — | |
| 10 ~ 11 | — | — | 97.9 | 1.0 | — | — | 10.5 | 2.1 | — | |
| 11 ~ 12 | — | — | 97.8 | 1.0 | — | — | 10.0 | 2.0 | — | |
| 12 ~ 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 13 ~ 14 | — | — | 95.3 | 1.0 | — | — | 8.3 | 1.7 | — | |
| 14 ~ 15 | — | — | 95.3 | 1.0 | — | — | 8.8 | 1.8 | — | |
| 15 ~ 16 | — | — | 86.7 | 1.0 | — | — | 9.1 | 1.8 | — | |
| 16 ~ 17 | — | — | 89.7 | 1.0 | — | — | 9.1 | 1.8 | — | |
| 17 ~ 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 ~ 19 | — | — | 94.1 | 1.0 | — | — | 9.1 | 1.8 | — | |
| ~ | | | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | | | |
| ~ | | | | | | | | | | |


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

| | |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| 箇所番号 | N581K0162 |
| 箇所名 | 浦宿浜17 |
| 所在地 | 牡鹿郡女川町浦宿浜 |
| 調査機関 | 宮城県東部土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0162 箇所名 浦宿浜17 所在地 牡鹿郡女川町浦宿浜

調査年度 令和6年度



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

| | |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| 箇所番号 | N581K0164 |
| 箇所名 | 浦宿浜18 |
| 所在地 | 牡鹿郡女川町浦宿浜 |
| 調査機関 | 宮城県東部土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0164 箇所名 浦宿浜18 所在地 牡鹿郡女川町浦宿浜

調査年度 令和6年度



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)


| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

| | |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| 箇所番号 | N581K0166 |
| 箇所名 | 浦宿浜19 |
| 所在地 | 牡鹿郡女川町浦宿浜 |
| 調査機関 | 宮城県東部土木事務所 |



宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0166 箇所名 浦宿浜19 所在地 牡鹿郡女川町浦宿浜

調査年度 令和6年度



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)



| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

| | |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| 箇所番号 | N581K0167 |
| 箇所名 | 浦宿浜20 |
| 所在地 | 牡鹿郡女川町浦宿浜 |
| 調査機関 | 宮城県東部土木事務所 |



宮城県


「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0167 箇所名 浦宿浜20 所在地 牡鹿郡女川町浦宿浜 調査年度 令和6年度



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)


| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

| | |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| 箇所番号 | N581K0168 |
| 箇所名 | 浦宿浜21 |
| 所在地 | 牡鹿郡女川町浦宿浜 |
| 調査機関 | 宮城県東部土木事務所 |



「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0168 箇所名 浦宿浜21 所在地 牡鹿郡女川町浦宿浜 調査年度 令和6年度



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項