


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

| | |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| 箇所番号 | N581K0171 |
| 箇所名 | 浦宿浜22 |
| 所在地 | 牡鹿郡女川町浦宿浜 |
| 調査機関 | 宮城県東部土木事務所 |



宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

急傾斜地の位置

箇所番号
N581K0171

箇所名


浦宿浜22

所在地

牡鹿郡女川町浦宿浜

調査年度

令和6年度



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

| | |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| 箇所番号 | N581K0172 |
| 箇所名 | 浦宿浜23 |
| 所在地 | 牡鹿郡女川町浦宿浜 |
| 調査機関 | 宮城県東部土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0172 箇所名 浦宿浜23 所在地 牡鹿郡女川町浦宿浜

調査年度 令和6年度



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)


| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

| | |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| 箇所番号 | N581K0173 |
| 箇所名 | 浦宿浜24 |
| 所在地 | 牡鹿郡女川町浦宿浜 |
| 調査機関 | 宮城県東部土木事務所 |



「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0173 箇所名 浦宿浜24 所在地 牡鹿郡女川町浦宿浜

調査年度 令和6年度



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

| | |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| 箇所番号 | N581K0176 |
| 箇所名 | 竹浦1 |
| 所在地 | 牡鹿郡女川町竹浦 |
| 調査機関 | 宮城県東部土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 令和6年度

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0176 箇所名 竹浦1 所在地 牡鹿郡女川町竹浦



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

| | |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| 箇所番号 | N581K0179 |
| 箇所名 | 竹浦2 |
| 所在地 | 牡鹿郡女川町竹浦 |
| 調査機関 | 宮城県東部土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 令和6年度

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0179 箇所名 竹浦2 所在地 牡鹿郡女川町竹浦



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

| | |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| 箇所番号 | N581K0184 |
| 箇所名 | 石浜1 |
| 所在地 | 牡鹿郡女川町石浜 |
| 調査機関 | 宮城県東部土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0184 箇所名 石浜1 所在地 牡鹿郡女川町石浜

調査年度 令和6年度



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)


| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

| | |
|---------|--------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| 箇所番号 | N581K0187 |
| 箇所名 | 女川浜1 |
| 所在地 | 牡鹿郡女川町女川浜、大原 |
| 調査機関 | 宮城県東部土木事務所 |



宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0187 箇所名 女川浜1 所在地 牡鹿郡女川町女川浜、大原

調査年度 令和6年度



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

| | |
|---------|----------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| 箇所番号 | N581K0188 |
| 箇所名 | 宮ヶ崎 |
| 所在地 | 牡鹿郡女川町宮ヶ崎、市場通り |
| 調査機関 | 宮城県東部土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0188 箇所名 宮ヶ崎 所在地 牡鹿郡女川町宮ヶ崎、市場通り

調査年度 令和6年度



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

| | |
|---------|------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| 箇所番号 | N581K0192 |
| 箇所名 | 尾浦1 |
| 所在地 | 牡鹿郡女川町尾浦 |
| 調査機関 | 宮城県東部土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 令和6年度

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0192 箇所名 尾浦1 所在地 牡鹿郡女川町尾浦



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

| | |
|---------|----------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| 箇所番号 | N581K0194 |
| 箇所名 | 石浜2 |
| 所在地 | 牡鹿郡女川町石浜、石浜1丁目 |
| 調査機関 | 宮城県東部土木事務所 |



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0194 箇所名 石浜2 所在地 牡鹿郡女川町石浜、石浜1丁目

調査年度 令和6年度



| | |
|-------------------------------|------------|
| 危害のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域) | [Yellow] |
| 著しい危害のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域) | [Orange] |
| 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域 | [Red] |
| 土石等の堆積の高さが3mを超える区域 | [Dark Red] |
| それ以外の区域 | [Red] |

凡例
■ 上端 — 横断測線
▲ 下端

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

| | |
|-------|--|
| 告示番号 | |
| 告示年月日 | |

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項