

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N581K0195
箇所名	尾浦2
所在地	牡鹿郡女川町尾浦
調査機関	宮城県東部土木事務所



「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0195 箇所名 尾浦2 所在地 牡鹿郡女川町尾浦

調査年度 令和6年度



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)


告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N581K0197
箇所名	尾浦3
所在地	牡鹿郡女川町尾浦
調査機関	宮城県東部土木事務所



宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

急傾斜地の位置 箇所番号

N581K0197


箇所名

尾浦3

所在地

調査年度

令和6年度



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N581K0199
箇所名	女川浜2
所在地	牡鹿郡女川町女川浜、大原
調査機関	宮城県東部土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0199 箇所名 女川浜2 所在地 牡鹿郡女川町女川浜、大原

調査年度 令和6年度



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N581K0202
箇所名	尾浦4
所在地	牡鹿郡女川町尾浦
調査機関	宮城県東部土木事務所



宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0202 箇所名 尾浦4 所在地 牡鹿郡女川町尾浦

調査年度 令和6年度



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N581K0204
箇所名	尾浦5
所在地	牡鹿郡女川町尾浦、尾浦町
調査機関	宮城県東部土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0204 箇所名 尾浦5 所在地 牡鹿郡女川町尾浦、尾浦町

調査年度 令和6年度



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N581K0205
箇所名	尾浦町
所在地	牡鹿郡女川町尾浦町、尾浦
調査機関	宮城県東部土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県


「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0205 箇所名 尾浦町 所在地 牡鹿郡女川町尾浦町、尾浦 調査年度 令和6年度



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N581K0206
箇所名	尾浦6
所在地	牡鹿郡女川町尾浦
調査機関	宮城県東部土木事務所



宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)


告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

令和6年度

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0206 箇所名 尾浦6 所在地 牡鹿郡女川町尾浦



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)


告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N581K0209
箇所名	女川浜3
所在地	牡鹿郡女川町女川浜、清水1丁目
調査機関	宮城県東部土木事務所



宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度 令和6年度

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0209 箇所名 女川浜3 所在地 牡鹿郡女川町女川浜、清水1丁目



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	


建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項

急傾斜地の位置	箇所番号	N581K0209		箇所名	女川浜3	所在地	牡鹿郡女川町女川浜、清水1丁目					
横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力	土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力		土石等の堆積の高さが3mを超える区域	それ以外の区域	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力	土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力					
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域	それ以外の区域					土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域	それ以外の区域		土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域	それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)				土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)
1 ~ 2	—	—	78.8	1.0	—	—	7.8	1.6				
2 ~ 3	—	—	80.0	1.0	—	—	7.8	1.6				
3 ~ 4	—	—	—	—	—	—	—	—				
4 ~ 5	—	—	—	—	—	—	—	—				
5 ~ 6	—	—	—	—	—	—	—	—				
6 ~ 7	—	—	—	—	—	—	—	—				
7 ~ 8	—	—	—	—	—	—	—	—				
8 ~ 9	—	—	85.3	1.0	—	—	7.8	1.6				
9 ~ 10	—	—	87.9	1.0	—	—	7.9	1.6				
10 ~ 11	—	—	89.5	1.0	—	—	8.0	1.6				
11 ~ 12	—	—	100.0	1.0	—	—	10.3	2.1				
12 ~ 13	124.4	1.0	100.0	1.0	—	—	11.9	2.4				
13 ~ 14	124.6	1.0	100.0	1.0	—	—	12.0	2.4				
14 ~ 15	—	—	—	—	—	—	—	—				
15 ~ 16	134.1	1.0	100.0	1.0	—	—	11.4	2.3				
16 ~ 17	138.3	1.0	100.0	1.0	—	—	11.6	2.3				
17 ~ 18	138.3	1.0	100.0	1.0	—	—	11.6	2.3				
18 ~ 19	131.6	1.0	100.0	1.0	—	—	11.4	2.3				
19 ~ 20	—	—	—	—	—	—	—	—				
20 ~ 21	—	—	100.0	1.0	—	—	11.9	2.4				
~												
~												
~												
~												
~												
~												

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N581K0210
箇所名	清水一丁目
所在地	牡鹿郡女川町清水1丁目、女川浜
調査機関	宮城県東部土木事務所



宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0210 箇所名 清水一丁目 所在地 牡鹿郡女川町清水1丁目、女川浜

調査年度 令和6年度



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N581K0216
箇所名	女川浜4
所在地	牡鹿郡女川町女川浜
調査機関	宮城県東部土木事務所



位置図(S=1:200,000)



位置図(S=1:25,000)

宮城県

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 282」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

急傾斜地の位置 箇所番号 N581K0216 箇所名 女川浜4 所在地 牡鹿郡女川町女川浜

調査年度 令和6年度



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項