

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N215K0013
箇所名	南沢
所在地	大崎市鹿島台木間塚字南沢
調査機関	宮城県北部土木事務所



位置図(S=1:25,000)




位置図(S=1:200,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和7年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0013	箇所名	南沢	所在地	大崎市鹿島台木間塚字南沢
---------	------	-----------	-----	----	-----	--------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0013	箇所名	南沢	所在地	大崎市鹿島台木間塚字南沢
---------	------	-----------	-----	----	-----	--------------

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N215K0014
箇所名	鴻ノ巣の1
所在地	大崎市鹿島台木間塚字鴻ノ巣
調査機関	宮城県北部土木事務所



位置図(S=1:25,000)




位置図(S=1:200,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和7年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0014	箇所名	鴻ノ巣の1	所在地	大崎市鹿島台木間塚字鴻ノ巣
---------	------	-----------	-----	-------	-----	---------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	


急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0014	箇所名	鴻ノ巣の1	所在地	大崎市鹿島台木間塚字鴻ノ巣
---------	------	-----------	-----	-------	-----	---------------

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N215K0015
箇所名	鴻ノ巣の2
所在地	大崎市鹿島台木間塚字鴻ノ巣
調査機関	宮城県北部土木事務所



位置図(S=1:25,000)




位置図(S=1:200,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和7年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0015	箇所名	鴻ノ巣の2	所在地	大崎市鹿島台木間塚字鴻ノ巣
---------	------	-----------	-----	-------	-----	---------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)


告示番号	
告示年月日	

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N215K0016
箇所名	鴻ノ巣の3
所在地	大崎市鹿島台木間塚字鴻ノ巣
調査機関	宮城県北部土木事務所



位置図(S=1:25,000)




位置図(S=1:200,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和7年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0016	箇所名	鴻ノ巣の3	所在地	大崎市鹿島台木間塚字鴻ノ巣
---------	------	-----------	-----	-------	-----	---------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N215K0017
箇所名	出町
所在地	大崎市鹿島台木間塚字出町、字長町
調査機関	宮城県北部土木事務所



位置図(S=1:25,000)




位置図(S=1:200,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	


調査年度	令和7年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0017	箇所名	出町	所在地	大崎市鹿島台木間塚字出町、字長町
---------	------	-----------	-----	----	-----	------------------



危害のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域)	
著しい危害のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域)	
土石等の(移動)高さが1m以下の場合 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域	
土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
それ以外の区域	

凡例	■ 上端	— 横断測線
	▲ 下端	



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	


急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0017	箇所名	出町	所在地	大崎市鹿島台木間塚字出町、字長町
---------	------	-----------	-----	----	-----	------------------

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N215K0018
箇所名	鷹待嶽の2
所在地	大崎市鹿島台平渡字鷹待嶽
調査機関	宮城県北部土木事務所



位置図(S=1:25,000)




位置図(S=1:200,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	


調査年度	令和7年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0018	箇所名	鷹待嶽の2	所在地	大崎市鹿島台平渡字鷹待嶽
---------	------	-----------	-----	-------	-----	--------------



危害のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域)	
著しい危害のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域)	
土石等の(移動)高さが1m以下の場合 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域	
土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
それ以外の区域	

凡例	■ 上端	— 横断測線
	▲ 下端	



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0018	箇所名	鷹待嶽の2	所在地	大崎市鹿島台平渡字鷹待嶽
---------	------	-----------	-----	-------	-----	--------------

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N215K0020
箇所名	菖蒲沢
所在地	大崎市鹿島台船越字菖蒲沢
調査機関	宮城県北部土木事務所



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和7年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0020	箇所名	菖蒲沢	所在地	大崎市鹿島台船越字菖蒲沢
---------	------	-----------	-----	-----	-----	--------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	


急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0020	箇所名	荳蒲沢	所在地	大崎市鹿島台船越字荳蒲沢
---------	------	-----------	-----	-----	-----	--------------

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N215K0021
箇所名	山古屋前沢
所在地	大崎市鹿島台船越字山古屋前沢
調査機関	宮城県北部土木事務所



位置図(S=1:25,000)




位置図(S=1:200,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和7年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0021	箇所名	山古屋前沢	所在地	大崎市鹿島台船越字山古屋前沢
---------	------	-----------	-----	-------	-----	----------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	


急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0021	箇所名	山古屋前沢	所在地	大崎市鹿島台船越字山古屋前沢
---------	------	-----------	-----	-------	-----	----------------

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N215K0022
箇所名	鷹待嶽の3
所在地	大崎市鹿島台平渡字鷹待嶽
調査機関	宮城県北部土木事務所



位置図(S=1:25,000)




位置図(S=1:200,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和7年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0022	箇所名	鷹待嶽の3	所在地	大崎市鹿島台平渡字鷹待嶽
---------	------	-----------	-----	-------	-----	--------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	


急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0022	箇所名	鷹待嶽の3	所在地	大崎市鹿島台平渡字鷹待嶽
---------	------	-----------	-----	-------	-----	--------------

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N215K0023
箇所名	大沢の2
所在地	大崎市鹿島台平渡字大沢
調査機関	宮城県北部土木事務所



位置図(S=1:25,000)




位置図(S=1:200,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和7年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0023	箇所名	大沢の2	所在地	大崎市鹿島台平渡字大沢
---------	------	-----------	-----	------	-----	-------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

[illegible]