

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N215K0040
箇所名	権七前
所在地	大崎市鹿島台広長字権七前、字鹿島
調査機関	宮城県北部土木事務所



位置図(S=1:25,000)




位置図(S=1:200,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和7年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0040	箇所名	権七前	所在地	大崎市鹿島台広長字権七前、字鹿島
---------	------	-----------	-----	-----	-----	------------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0040	箇所名	権七前	所在地	大崎市鹿島台広長字権七前、字鹿島
---------	------	-----------	-----	-----	-----	------------------

[illegible]


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N215K0053
箇所名	深田
所在地	大崎市鹿島台広長字深田、字中ノ町
調査機関	宮城県北部土木事務所



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和7年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0053	箇所名	深田	所在地	大崎市鹿島台広長字深田、字中ノ町
---------	------	-----------	-----	----	-----	------------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	


急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0053	箇所名	深田	所在地	大崎市鹿島台広長字深田、字中ノ町
---------	------	-----------	-----	----	-----	------------------

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N215K0054
箇所名	蒜沢下
所在地	大崎市鹿島台広長字蒜沢下
調査機関	宮城県北部土木事務所



位置図(S=1:25,000)




位置図(S=1:200,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和7年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0054	箇所名	蒜沢下	所在地	大崎市鹿島台広長字蒜沢下
---------	------	-----------	-----	-----	-----	--------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0054	箇所名	蒜沢下	所在地	大崎市鹿島台広長字蒜沢下
---------	------	-----------	-----	-----	-----	--------------

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N215K0062
箇所名	堀籠畑
所在地	大崎市鹿島台深谷字堀籠畑、字深谷沢
調査機関	宮城県北部土木事務所



位置図(S=1:25,000)




位置図(S=1:200,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	


調査年度	令和7年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0062	箇所名	堀籠畑	所在地	大崎市鹿島台深谷字堀籠畑、字深谷沢
---------	------	-----------	-----	-----	-----	-------------------



危害のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域)		
著しい危害のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域)	土石等の(移動)高さが ^a 1m以下の場合	
	土石等の移動による力が100kN/mを超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
	それ以外の区域	

凡例		上端		横断測線
		下端		



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	


急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0062	箇所名	堀籠畑	所在地	大崎市鹿島台深谷字堀籠畑、字深谷沢
---------	------	-----------	-----	-----	-----	-------------------

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N215K0063
箇所名	堀籠の1
所在地	大崎市鹿島台深谷字堀籠
調査機関	宮城県北部土木事務所



位置図(S=1:25,000)





位置図(S=1:200,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和7年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0063	箇所名	堀籠の1	所在地	大崎市鹿島台深谷字堀籠
---------	------	-----------	-----	------	-----	-------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	


急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0063	箇所名	堀籠の1	所在地	大崎市鹿島台深谷字堀籠
---------	------	-----------	-----	------	-----	-------------

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N215K0065
箇所名	堀籠の2
所在地	大崎市鹿島台深谷字堀籠
調査機関	宮城県北部土木事務所



位置図(S=1:25,000)




位置図(S=1:200,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和7年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0065	箇所名	堀籠の2	所在地	大崎市鹿島台深谷字堀籠
---------	------	-----------	-----	------	-----	-------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N215K0066
箇所名	谷地合山の1
所在地	大崎市鹿島台深谷字谷地合山
調査機関	宮城県北部土木事務所



位置図(S=1:25,000)




位置図(S=1:200,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和7年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0066	箇所名	谷地合山の1	所在地	大崎市鹿島台深谷字谷地合山
---------	------	-----------	-----	--------	-----	---------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0066	箇所名	谷地合山の1	所在地	大崎市鹿島台深谷字谷地合山
---------	------	-----------	-----	--------	-----	---------------

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N215K0068
箇所名	谷地合山の2
所在地	大崎市鹿島台深谷字谷地合山、字切砂坂、字宮川
調査機関	宮城県北部土木事務所



位置図(S=1:25,000)




位置図(S=1:200,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

							調査年度	令和7年度
急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0068	箇所名	谷地合山の2	所在地	大崎市鹿島台深谷字谷地合山、字切砂坂、字宮川		



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0068	箇所名	谷地合山の2	所在地	大崎市鹿島台深谷字谷地合山、字切砂坂、字宮川
---------	------	-----------	-----	--------	-----	------------------------

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N215K0069
箇所名	宮ノ沢山
所在地	大崎市鹿島台深谷字宮ノ沢山
調査機関	宮城県北部土木事務所



位置図(S=1:200,000)




位置図(S=1:25,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	


調査年度	令和7年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0069	箇所名	宮ノ沢山	所在地	大崎市鹿島台深谷字宮ノ沢山
---------	------	-----------	-----	------	-----	---------------



危害のおそれのある土地の区域(土砂災害警戒区域)	
著しい危害のおそれのある土地の区域(土砂災害特別警戒区域)	
土石等の(移動)高さが1m以下の場合 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域	
土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
それ以外の区域	

凡例	■ 上端	— 横断測線
	▲ 下端	



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)


告示番号	
告示年月日	

[illegible]

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その1)

告示番号	
告示年月日	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	N215K0072
箇所名	広畑山
所在地	大崎市鹿島台深谷字広畑山、字上夷下
調査機関	宮城県北部土木事務所



位置図(S=1:25,000)




位置図(S=1:200,000)

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その2)

告示番号	
告示年月日	

調査年度	令和7年度
------	-------

急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0072	箇所名	広畑山	所在地	大崎市鹿島台深谷字広畑山、字上夷下
---------	------	-----------	-----	-----	-----	-------------------



土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(その3)

告示番号	
告示年月日	

急傾斜地の位置	箇所番号	N215K0072	箇所名	広畑山	所在地	大崎市鹿島台深谷字広畑山、字上夷下
---------	------	-----------	-----	-----	-----	-------------------

[illegible]